

دوره آموزشی



نقشه خوانی برق

مهندس محمد حیدری

صفحة	فهرست
۲	۱- آشنایی با حروف ، علایم و استاندارد تجهیزات و وسایل برق صنعتی
۲۰	۲- درجه‌ی حفاظت تابلوها و وسایل برقی دوار در برابر نفوذ آب و اجسام
۲۲	۳- پلاک خوانی و روش نصب موتورهای DC
۲۴	۴- پلاک خوانی و روش نصب موتورهای AC
۳۰	۵- نصب استاندارد موتورهای الکتریکی AC
۳۲	۶- روش‌های نصب موتورهای DC
۳۳	۷- سایز فریم موتورهای استاندارد
۳۴	۸- رژیم‌های کاری الکتروموتورهای DC و AC
۴۰	۹- آشنایی با روش‌های نقشه‌خوانی نقشه‌های مدارات فرمان و قدرت در برق صنعتی
۵۴	۱۰- راه اندازی نرم و کترل دور در موتورهای AC به روش V/F
۵۹	۱۱- مدارات قدرت و فرمان یک دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری
۸۳	۱۲- مشخصات و مدارات قطع و وصل چند دستگاه کلید فشارقوی و تجهیزات وابسته
۹۳	۱۳- مدارات قدرت و فرمان چند دستگاه باطرباری شارژر
۹۶	۱۴- بررسی مدارات قدرت و فرمان چند دستگاه UPS
۹۹	۱۵- شماره گذاری رله‌های حفاظتی و المان‌های برقی بر اساس کد ANSI
۱۰۶	۱۶- رله‌های حفاظتی موتورهای الکتریکی
۱۰۹	۱۷- منابع و مأخذ

۱- آشنایی با حروف ، علایم و استاندارد تجهیزات و وسایل برق صنعتی

مثال	حرف	نوع
ترکیب دستگاهها، جعبه کلید، توزیع، لیزر میکروفن، بلندگو، عناصر حرارتی، نوار اندازه‌گیری انساط، حسگر	A	گروه سازنده، گروه زیر مجموعه
خازن MP، خازن الکتروولتی، خازن فویلی (ورقه خیلی نازک) ، خازن تزویج	B	تبديل مقادیر غیرالکتریکی به الکتریکی
عنصر AND عنصر OR، مدار با دو حالت پایدار، مدار با یک حالت پایدار، حافظه مغناطیسی	C	و بالعکس
تجهیزات روشنایی، تجهیزات گرمایی، صافی الکتریکی، تهویه و حصار بر قی	D	تجهیزات تأخیر، حافظه، عنصر دودویی
فیوز، عنصر حفاظت در برابر اضافه جریان، رله حفاظت موتور، کلید حفاظتی FI، کلید حفاظت خط	E	متعدد
زنرآتور ماشین، منبع تغذیه، باتری خبردهنده نوری، بوق، ساعت زنگدار	F	تجهیزات حفاظتی
کنتاکتور قدرت، کنتاکتور کمکی، رله با تیغه مغناطیسی، رله زمانی	G	زنرآتور، منبع جریان
چوک، سیمه پیچ القایی، سیمه پیچ موتور سه فاز، موتور قطب شکسته، موتور خازنی، موتور خطی	H	تجهیزات اخباری (خبردهنده)
تقویت کننده عملیاتی، تثبیت کننده، IC با عملکرد قیاسی	I	رله، کنتاکتور
امپر متر، ولت متر، اسیلوسکوپ کلید قدرت، کلید جدا کننده، کلید بار، کلید تأسیسات، کلید حفاظت موتور	J	خودالقاء
مقاومت ثابت، مقاومت قابل تنظیم، مقاومت اندازه‌گیری	K	موتور
ترمیستور، مقاومت راه انداز کلید فشاری، کلید اصلی، انتخاب کننده، کلید حدی	L	تقویت کننده، تثبیت کننده
مبدل شبکه، مبدل کنترل، مبدل اندازه‌گیری، تبدیل کننده مبدل آنالوگ - دیجیتال، مبدل دیجیتال - آنالوگ	M	دستگاه اندازه‌گیری، تجهیزات آزمایش
دمودولاتور، مبدل ولتاژ مستقیم دیودها، ترانزیستورها، تریستورها، لامپهای فرسنگی، لامپ	N	دستگاه قطع و وصل - جریان قوی
تصویر تلویزیون، یکسوگننده سیمهای داخل دستگاه، رسالتای توخالی، کابل نوری، کابل	O	مقاومت
هم محور، آنتن گیرنده دوشاخه آزمایشی، پریزها، بست ها	P	کلید، انتخاب کننده
ترمز، کلاچ	Q	مبدل
تجهیزات رفع پارازیت رادیویی، صافی RC و صافی LC بالاگذر، میانگذر، پایین گذر	R	مدولاتور، مبدل مقادیر الکتریکی به مقادیر
	S	الکتریکی دیگر
	T	عناصر نیمه رسانا، لامپها
	U	خطوط انتقال ، آنتها
	V	گیرهای دوشاخه، پریزها
	W	تجهیزات مکانیکی برقی
	X	پایانهای محدود کننده، صافی، کنترل تن
	Y	
	Z	

حروف مشخصه برای عملکرد

R	برجا کردن، رها کردن	H	خبردادن	A	عملکرد کمکی، بخصوص قطع.
S	ذخیره کردن ، ضبط کردن	J	انتگرال گیری	B	جهت حرکت
T	تأخیر داشتن، اندازه‌گیری زمان	K	عملکرد کلید فشاری	C	شمارش
V	سرعت، شتاب	M	عملکرد اصلی	D	دیفرانسیل گیری
W	جمع کردن	N	اندازه گیری	E	عملکرد قطع.
X	ضرب کردن	P	تناسبی	F	حافظت
Y	آنالوگ (قیاسی)	Q	حالت (مثلاً شروع)	G	آزمایش
Z	دیجیتال (رقمی)				

IEC	آلمان (به طور کاربردی)	آمریکا ANSI مثلا	انگلستان BS مثلا	مفهوم
عناصر عمومی مدار				
	=			مقاومت
	a) = b)	=	=	سیم پیچ
	=		=	خازن
		=	=	زمین (بدنه)
	=	a) b)	a) b)	دیود تیجه رسانا
	=			دیود زنگ دیود محدود گشته
ماشینهای الکتریکی با مبدلها				
				موتور سه فاز با روتور قفسه ای
	=		=	موتور سه فاز با روتور دارای حلقه لغزان
	a) = b)	a) = b)	=	مبدل تکفلز
		=	=	مبدل جریان
		=		مبدل ولتاژ
		=	=	مبدل با صرفه

با تمامدهای مداری IEC منطبق است. موسسه استاندارد ملی American National Standard Institute) ANSI (، ایستادار اینگلیس (British Standard) BS (، کمیسیون بین‌المللی برق (Commission Internationale de l'Eclairage) CIE (،

















نمادهای مداری مهم

نمادهای مداری	مفهوم	نمادهای مداری	مفهوم	نمادهای مداری	مفهوم
	سیم، به طور کلی سیم محافظ		انشعاع از سیم اختیاری	a)	کلید در نقشه تأییسات
*	۱. اتصال ۲. جعبه تقییم ۳. تماذ گازدار یودن		انشعاع دوگانه از سیم اختیاری	b)	(a) کلید ساده (b) کلید تبدیل (c) کلید صلبی
	۱. دستگاه اندازه گیری ۲. ماشین الکتریکی (همچنین استاتور یا روتور) ۳. پوسته		نقاطع سیم	c)	دستگاه ولت سنج
	اتصال مکانیکی		لامپ روشنایی		دستگاه آمپرسنج
	مقاومت (مقاومت حقیقی)		خبرگش توری		kWh
	سیم پیچ نمایش اختیاری		لامپ تشوی و لتوڑ با پالس		کناتکتور با ۳ وصل کننده
	حائز		فیوز سیمی (a) یک قطبی (فاز) (b) سه قطبی (فاز)	A ₁ 1 3 5 11 A ₂ 2 4 6 12	قطع کننده کمکی
نماد مشخصه			عنصر الکترولیتی		موتور سه فاز
a)	تغییر پوزیتی (a) دستی		کلید قفل دار مکانیکی		دیود تیمه رسانا
b)	(b) تحت تأثیر یک کمیت، مثلاً ولتاژ		سیم پیچ کناتکتور سیم پیچ رله		دیود نورانی
c)	(c) درجه جهت		پریز (a) بدون اتصال حفاظتی		دیود نوری
d)	(d) درجه مخالف		(b) با اتصال حفاظتی		NPN
	نور		دو شاخه		IG-FET یا کانال - N
	برگردان تغییر خودگار، وسیله قطع یا توقف		کلید فشاری (a) وصل کننده (b) قطع کننده		تریستور - با دریچه P
a)	تأخیر (a) به سمت چپ (b) به سمت راست		کلید سه فاز		تریاک
b)	تحریک شده رهائشده				
	بی مثال				
	پلداي - مثلاً در رله بالسي		کلید ايمشي سیم 16 آمپر		دياک

کلید و کنتاکتور

نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم
	وصل کننده		کلید سه بیل، فعال شونده با فشار		کلید حفاظتی موتور با قطع کننده حرارتی
	مانند بالا، ولی در حالت فعال		کلید محدود کننده		مانند بالا، به همراه با قطع کننده اتصال کوتاه
	قطع کننده		کلید قابل تنظیم با بیان وضعیت کلید		مانند بالا، به همراه با قطع کننده اتصال کوتاه
	مانند بالا، ولی در حالت فعال		مانند بالا، اختیاری		
	تعویض کننده		کلید فشاری دو بیل		کنتاکتور، سه بیل
	فعال شونده دستی به طور کلی		کلید قفل دار		مانند بالا، با رله حفاظتی موتور
	با فشار دادن		تحریک به طور کلی، مثلا برای کنتاکتور		
	با کشیدن		تحریک الکترومکانیکی با یک سیم پیچ		تحریک الکترومکانیکی با دو وضعیت کلید
	با چرخاندن		مانند بالا، با بیان متغیر تأثیرگذار		اختیاری
	جاداشدنی کردن، مثلا کلید		مانند بالا با تأخیر در وصل		مانند بالا، با 3 وضعیت کلید
	فعال شونده به روشهای دیگر، مثلا با پا		مانند بالا، با تأخیر		
	فعال شونده با بادامک		مانند بالا در قطع		
	فعال برای قطع اضطراری		مانند بالا، برای رله بالسی (تعویض کننده)		
	تأخير به سمت راست		مانند بالا، برای رله با پس ماند مغناطیسی		کلید زمانی، فوری وصل می شود پس از 4 دقیقه قطع می شود
	وسیله قطع با توقف		مانند بالا، برای رله حرارتی		مانند بالا، انتیاری
	مانع در یک جهت				
	مانع در هر دو جهت				

کلیدهای خاص، رله های خاص، قطع کننده ها

نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم	
         	کلید جداگذاره، جداگذاره		رله تشدید	فرم 1 فرم 2	قطع کننده اضافه ولتاژ	
	جداگذاره فیوز دار	کلید بار		رله چشمک زن متلا 5 بار در دقیقه		قطع کننده کمبود ولتاژ
				کلید برنامه ای موتور دار یا جدول زمانی		قطع کننده اضافه جریان بی متالی
	کلید قدرت	جداگذاره قدرت		کلید فرعی فعال		قطع کننده جریان حطا
				کلید فرعی فعال		قطع کننده جریان معکوس
	کلید قدرت با وصل کننده محدود	کلید یک پل، با قطع کننده - الکترومغناطیسی اضافه جریان		موتور با کلید گریز از مرکز		قطع کننده اضافه ولتاژ
				ترکیب پتانسیومتر با کلید چرخان		مانند بالا، با تاخیر
	تحریک پیستون مشلا بآ هوای فرشته جداگذاره سه پل با تحریک پیستون،	مانند بالا، قطع کننده - بی متال و قطع کننده - الکترومغناطیسی		مقاومت متغیر، قابل تنظیم با دست، متلا برای تنظیم میدان		مانند بالا، قطع کننده - بی متال و قطع کننده - الکترومغناطیسی
				ترکیب مقاومت متغیر با کلید دستی، متلا به عنوان مقاومت راهنماز		کلاچ کنترل شده با نیروی گریز از مرکز، در تعداد دور بالا در گیر می شود
	A B C D E	کلید بادامکی، بخصوص برای نقشه های - سیم کشی		کنتاکتور بارله محافظ موتور با مانع وصل دو باره		کلید محافظ گرمایش با مانع وصل دوباره
وضعیت کلید	کلید فرعی					
1		A B C D E				
2	X					
3						
4	X					
5						

مقایسه نماد مداری دستگاههای کلیدزنی

IEC	DIN آلمان مثلا	امريكا ANSI مثلا	انگلستان BS مثلا	مفهوم
	=	a) = b) c)	=	تحریک الکترومغناطیسی مثلا برای کنتاکتور
	=	a) = b) c)		سیم پیچ رله با تأخیر در قطع
	=	a) = b)		سیم پیچ رله با تأخیر در وصل
a)	= a)	a) b)		رله دارای قطب
b)				
a)	= a)		= a)	تجهیزات سوکت
b)				
	=	a) = b) c)	a) = b)	فیوز سیمی
a)		a) b)	a) b)	وصل کننده
c)		c)		
d)		c)		
a)		a) b)	a) b)	قطع کننده
c)		c)		
d)		c)		
				کلید محافظ موتور، راه انداز موتور
				کنتاکتور سه پل با رله محافظ موتور و دو تیغه کمکی

= مطابق با نماد مداری ANSI IEC موسسه استاندارد ملی امریکا، BS استاندارد انگلستان، DIN موسسه استاندارد آلمان، IEC کمیسیون بین المللی برق

اتصالات سوکتی و سایر دستگاهها

نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم
	میله اتصال (اتصال نری)		فیوز، عمومی		آهربای گردان
	مانند بالا اختیاری		فیوز با نشانه سمت شبکه		آهربای گردان برای ۳~ به عنوان آزاد کننده ترمز
	حلقه اتصال (اتصال مادگی)		فیوز طوفانی		صفحه نگهدارنده، آهربای بلندکننده بار
	مانند بالا، برای سیم حفاظتی محل قطع		کلید اینمی خط مثلث ۱۶ A		ترمز مغناطیسی
	اتصال متحرک		فیوز آتن		اتاک برای گرم کردن قطعات، عمومی
	اتصال سوکتی هم محور		هوایی برای تخلیه		گرم کردن قطعات تحت گاز
	اتصال سوکتی چهار پل		آهربای بلندکننده		a) الکترود شناور b) الکترود قوس الکتریکی
	مانند بالا، اختیاری		شیر مغناطیسی، بسه بدون جریان (برق)		کوره بازیخت برای قطعات بازیخت تحت گاز محافظ
	محل قطع یا اتصال سوکتی		شیر مغناطیسی، باز بدون جریان		کوره ذوب کننده
	پریز سه پل با اتصال حفاظتی		کلاچ مغناطیسی، در گیر		کوره خشک کننده با پرتو فرسخ
	جک دو پل با دو شاخه		آزاد کننده ترمز برای جریان سه فاز		حمام الکترولیز
	جک سه پل		ترمز با کنترل الکتریکی		حمام الکترولیز با دو الکترود
					تجهیزات پاشش، عمومی

وسایل اندازه‌گیری، دستگاه‌های اندازه‌گیری، مبدل‌های اندازه‌گیری

نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم
	وسیله اندازه‌گیری، عمومی		اسیلوسکوپ		مبدل جریان خطأ
	دستگاه اندازه‌گیری، عمومی		ولت سنج رقمی		مانند بالا برای نقشه مداری کلی
	سیستم اندازه‌گیری، با یک مسیر	P1Z	نمایش اختیاری (z برای رقمی) مبدل جریان		مبدل ولتاژ دوتایی (V -)
	سیستم اندازه‌گیری با دو مسیر جهت تولید نتیجه		نمایش اختیاری		مانند بالا برای نقشه مداری کلی
	نمایش، مقدار عمومی		مانند بالا برای نقشه مدار کلی		اندازه‌گیر مقاومتی کششی
	نمایش مقدار با انحراف دوجهته		مبدل ولتاژ القایی		حسگر مغناطیسی
	نمایش رقمی (دیجیتال) نمایش بیشترین مقدار		نمایش اختیاری		حسگر القایی
	نمایش کمترین مقدار		نمایش اختیاری		حسگر خازنی
	آمپرسنج		نمایش اختیاری		ترموکوبل
	نمایش اختیاری		مانند بالا برای نقشه مداری کلی		سلول اندازه‌گیری الکترولیتی، مثلا برای اندازه‌گیری pH
	نمایش اختیاری		نمایش اختیاری		اندازه‌گیری دما، و سلول اندازه‌گیری با مقیاس °C
	آمپرسنج با محدوده میلی آمپر		نمایش اختیاری		اندازه‌گیری دما، و سلول اندازه‌گیری با مقیاس °C
	دستگاه اندازه‌گیری چند منظوره		مبدل ولتاژ خازنی		مبدل جریان مستقیم با ولتاژ کمکی متناوب
	پل اندازه‌گیری مقاومت		مانند بالا برای نقشه مداری کلی		

عناصر نیمه رسانا

نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم
اجزای نماد مداری					مقاومتهای نیمه رسانا
	رسانای P، بر رسانای N تائیر می کند		مقاومت وابسته به ولتاژ، مقاومت VDR		GTO (تریستور قابل قطع)
	رسانای N، بر رسانای P تائیر می گذارد		تریستور NTC مقاومت		تریستور تترود (چهارقطبی)
	پدیده شکست در یک جهت		پوزیستور، مقاومت PTC		تریستور با دریچه P و هدایت معکوس
	مانند بالا، دو جهت		مقاومت توری		تریاک
	تابش، مثلاً نور		مقاومت وابسته به چگالی شار		ترانزیستورها نمایش بدون دایره نیز ممکن است
دیودها					مagnetoresistive Mold Hall
	دیود زنر		مولد هال		NPN
	دیود زنر دوطرفه IRED, LED (دیود نورانی، همچنین برای فروسرخ)		دیاکها، تریستورها		PNP
	دیود نوری		دیود چهار لایه		ترانزیستور نوری PNP
	دیود خازنی		دیود تریستوری دووجهه		NJT با پایه (ترانزیستور دارای دو پایه)
	دیود مغناطیسی		دیود پنتج لایه، دیاک		FET تخلیهای با کانال N
	دیود شاتکی		تریستور، عمومی		FET تخلیهای با کانال P
	سلول خورشیدی		تریستور با دریچه P		IG-FET تخلیه ای با کانال N (هدایت خودکار)
			تریستور با دریچه N		IG-FET افزایشی با کانال P و اتصال زیر لایه
B چگالی شار مغناطیسی، L ولتاژ، FET ترانزیستور اثر میدانی					

ترانسفورماتورها، سیم پیچهای القایی، مبدلها

نماد مداری I	نماد مداری II	مفهوم	نماد مداری I	نماد مداری II	مفهوم
		مبدل بادو سیم پیچ مانند بالا، انتخابی			مبدل سه فاز، با سه سر وسط
		مبدل با صرفه یا آتوترانسفورماتور			مانند بالا، یا سه سیم پیچ
		مبدل با تزویج قابل تغییر			مانند بالا، در مدار ستاره - زیگزاگ
		مبدل با سه وسط			سیم پیچ (چوک)، تک فاز
		مبدل با سه سیم پیچ			سیم پیچ (چوک) سه فاز در مدار ستاره
		مانند بالا، تمام قطب			مبدل متغیر سه فاز
		مانند بالا، با قابلیت تغییر پلهای، مثلای کلید پلهای			عنصر ثابت کننده مغناطیسی (سیم پیچ تقویت کننده مغناطیسی)
		مبدل با صرفه، سه فاز، مدار ستاره			تقویت کننده مغناطیسی
					ثبت کننده مغناطیسی، تک فاز

نمادهای مداری I و II برای نمایش تک قطبی و چند قطبی به کار می‌رود.

ماشینهای الکتریکی





عناصر علائم مدار

نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم
	سیم پیچ خاصه سیم پیچ مواری، سیم پیچ تحریک		سیم پیچ قطب کمکی، سیم پیچ جبران ساز		زغال روی حلقه لغزان یا مدل جریان (نمایش بسته به نیاز)
	سیم پیچ سری		ماشین، استاتور، روتور		

انواع مختلف سیم پیچها با نمادهای مداری یکسان، مثلاً با جهار نصف دایره با نمادهای مداری متفاوتی، نشانده می شوند. در نمادهای مداری برای ماشینها G (ژنراتور)، M (مدل)، C (موتور)، S (سینکرون) علامت اضافی S، مثلا GS به کار می رود.

مثالهای نمادهای مداری

نماد مداری I	نماد مداری II	مفهوم	نماد مداری I	نماد مداری II	مفهوم
		موتور با روتوسور قفی سه فاز، مدار ستاره ۲			موتور موازی جریان مستقیم
		موتور با روتوسور حلقه لغزان سه فاز، استاتور مثلث Δ			موتور مرکب جریان مستقیم
		موتور با روتوسور قفی و با تعداد قطب منفرد (مدار دالاندر)			موتور سری جریان مستقیم با قطب های کمکی
		موتور خازنی			ژنراتور سینکرون با تحریک آهنربای دائم
		موتور با قطب مجزا			ژنراتور سینکرون سه فاز، تحریک با جریان مستقیم (سیم وسط بیرون آمده)
		موتور سری متناوب (موتور یونیورسال)			مانند بالا، ولی تمام اتصالات بیرون آمده
		موتور دافعه ای			موتور سری سه فاز

راه اندازها					
نمادهای مداری	مفهوم	نمادهای مداری	مفهوم	نمادهای مداری	مفهوم
راه اندازهای مرکب از نمادهای مداری					
	راه انداز با 5 گام برای موتور جریان مستقیم		راه انداز با 5 گام برای موتور دارای روتور حلقه لفزان سه فاز		مبدل راه انداز برای موتور سه فاز
نماد مداری بدون نمایش مدار داخلی					
	راه انداز، عمومی		راه انداز با مقاومت 5 گام، نیمه خودکار		راه انداز برای وصل کردن مستقیم مثلاً با کنتاکتور
	راه انداز، به طور خودکار وصل می شود		راه انداز برای مدار سری و موازی، سه گام		مانند بالا، با تجهیزات حفاظتی، فقط یک جهت گردش
	راه انداز، تا حدی به طور خودکار وصل می شود		- کلید ستاره - مثلث، قابل تغییر به طور خودکار		کلید تغییر تعداد قطب برای یک جهت گردش
	راه انداز برای یک جهت گردش، تا حدی خودکار		راه انداز با مبدل با صرفه، 4 گام		کنتاکتور تبدیل با تجهیزات حفاظتی، با موتور دارای روتور اتصال کوتاه سه فاز
	راه انداز برای دو جهت گردش		راه انداز با سیم پیچ القایی (چوک)		منبع جریان قابل کنترل با موتور جریان مستقیم، تحریک خارجی
	راه انداز با کلید قطع کننده سرخود، عمومی		منبع جریان کنترل خودکار با تریستور، مثلاً برای جریان آرمیجر		مانند بالا برای موتور سری، تعداد دور تثبیت شده، تعداد دور قابل تنظیم است
	راه انداز با کلید قطع کننده الکترومغناطیسی و حرارتی		تجهیزات راه اندازی برای موتور با روتور حلقه لفزان، برای استاتور مدار کنتاکتور تبدیل، برای روتور راه انداز خودکار با راه انداز با 5 گام		راهنما برای موتور یک فاز با خازن راه انداز
	راه انداز، قابل تغییر		5 گام		
	راه انداز با 5 گام خودکار				

نمادهای مداری برای نقشه‌های تأسیسات ۱

نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم
کابلها با علامتگذاری خاص		انشعابات			
	کابلهای متحرک		انشعب کابل		پریز با اتصال محافظ
	کابلهای زیرزمینی مثلث کابل زمینی		جهه تقسیم منزل، مثلاً IP 43		پریز دوتایی با اتصال محافظ
	کابلهای روی زمین، مثلاً کابل‌های آزاد		توزیع مدار برق		پریز قابل قطع با اتصال محافظ
	روی کار				
	داخل کار		بست نهایی، انشعب نهایی		پریز سه فاز، چهار پل
	زیر کار	کلید تأسیسات			
	در لوله تأسیسات		کلید قطع کننده (یک پل)		پریز بدون اتصال محافظ
	کابل حفاظتی، مثلث تعادل پتانسیل		کلید قطع کننده (دو پل)		دوشاخه، عمومی
	کابل سیگنال		کلید قطع کننده با دیفر		دوشاخه با اتصال محافظ
	کابل تلفن		کلید تبدیل (یک پل)		پریز مخابراتی
	خط رادیو		کلید صلیبی (یک پل)		
	کابل با ۴ سیم، ۴ mm ² در لوله عایق زیر کار		کلید فشاری		پریز آتن
	کابل با ۲ سیم، ۱.۵ mm ² در لوله د داخل کار (کابل نوواری)		کلید فشاری - لامپدار		اتصال زمین، عمومی
	کابل به طرف بالا		کلید سری		اتصال سیم
	کابل به طرف پایین		کلید تبدیل - لامپدار		محافظ، عمومی
	جهه تقسیم (اگر نمایش ضروری است)		کلید حسگر		زمین، بدنه

نمادهای مداری برای نقشه‌های تأسیسات 2

نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم
فیوزها، عناصر محافظ		روشنایی		دستگاههای برقی	
	عنصر حفاظت در برابر اضافه جریان، عمومی	X	روشنایی، عمومی	E	دستگاه برقی، عمومی
	مانند بالا، سه پل	X	روشنایی با کلید		لوازم برقی آشپزخانه
	کلید حفاظت خط	X	روشنایی، تنظیم شدنی، مثلاً با دیمر		اجاق برقی، عمومی
	کلید حفاظت موتور		روشنایی دو راهه		اجاق ریز موج
	کلید حفاظت - FI	X	روشنایی اینمنی (مدار دائمی)		فر
	کلید حفاظت در برابر گمبود ولتاژ	X	روشنایی اینمنی (مدار در حالت آماده)		سرخ کننده
	حذف کننده اضافه ولتاژ	X	لامپ تخلیه یا روشنایی آن		دیگ آب داغ
	کلید حفاظت خط، سه پل		روشنایی برای سه لامپ تخلیه		ماشین لباسشویی
رهله			گروه روشنایی برای لامپهای تخلیه		لباس خشک کن
	رهله زمانی، مثلاً برای روشنایی راه پله	5 x 65W	لامپ مهتابی با پیش گرم کننده		ماشین ظرفشویی
	کلید با ضربه جریان	X	راه انداز، عمومی		دستگاه خنک کننده
	رهله چشمک زن		راه انداز گازی		دستگاه خیلی خنک کننده
	رهله حرارتی		روشنایی با منعکس کننده		دستگاه انجامداد
	رهله فرمان از راه دور	X		M	موتور، عمومی
	تله فرکанс صوتی				










نمادهای مداری برای نقشه‌های تأسیسات 3

مفهوم	علایم مداری	مفهوم	علایم مداری	مفهوم	علایم مداری
دستگاه‌های گرمایش ، تهویه مطبوع	دستگاه‌های خبرکن داخلی و مشابه آن	زنگ	→	زنگ	دستگاه‌های اندازه‌گیری
دستگاه گرمایش عمومی		(buzzer)	→	زنگ	kWh -
دستگاه گرمایش با منبع حرارتی عمومی		بوق	→	زنگ	ساعت کلید دار
تهویه	⊗ ⁵	لامپ سیگنال چندتایی برای 5 مورد	⊗ ⁵	A	آمپر متر
دستگاه گرمایش با منبع حرارتی و دارای تهویه		در باز کن	→	t	اندازه گیر ساعت کار کرد
IR - پرتوافکن		آذین	→	V	ولت متر
دستگاه تهویه مطبوع		تابلو فراخوان قابل قطع شدن	⊗⊗⊗		دستگاه های مخابر اتی
رادیو و تلویزیون		دستگاه تلفن عمومی	⊗⊗⊗	Vt	تفییم کننده روی انود
آنتن عمومی		ساعت اصلی	⊗⊗⊗		دستگاه تلفن برای کارهای اداری
گیرنده رادیویی		ساعت الکتریکی، ساعت فرعی	⊗⊗⊗		مائند بala، برای راه دور
گیرنده تلویزیون		کلید تاریکی	⊗⊗⊗		مرکز مخابرات، عمومی
بلندگو		دستگاه یکسوساز	⊗⊗⊗		مرکز تلفن - W، خود کار
تقویت کننده		هشدار دهنده پرتو نور، خود کار	⊗⊗⊗	ZB-	مرکز تلفن OB-
دستگاه گفتگوی دو طرفه			⊗⊗⊗		


مقایسه نمادهای مداری

IEC	معمول در آلمان	ANSI	انگلستان، مانند BS	مفهوم
تقویت کننده				
	a) = مانند امریکا b) = مانند امریکا			تقویت کننده، عمومی
	a) = مانند امریکا b) = مانند امریکا			تقویت کننده عملیاتی، وصل نشده. نماد IEC همچنین برای وصل شده، اگر مشخصات به جای ∞ قرار داد، شود.
	a) = مانند امریکا b) = مانند امریکا			تقویت کننده معکوس کننده، مثلابه عنوان میانگین (طبقی دهنده)
عناصر دودویی				
a) b)	=	a) b)		عنصر - پا، OR نشانه (IEC فقط وقتی که به طور یقین واضح است)
	=	a) b)		عنصر و، AND
	=	a) b)		عنصر نegation، NOT
	=	a) b)		عنصر انحصاری، یای XOR
-	-		-	عنصر دودویی یا تقویت کننده با خروجی سه حالته (به اضافه یک خروجی با امپدانس زیاد)
	=			عنصر فاند، NAND
= مطابق با نماد IEC ، - نبود علامت معروف، ANSI مؤسسه استاندارد ملی امریکا، BS مؤسسه استاندارد انگلستان، DIN مؤسسه استاندارد آلمان و IEC کمیسیون بین المللی برق				

پردازش اطلاعات رقਮی (دیجیتالی)

نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم	نماد مداری	مفهوم
    	شکل یا به برای مدارهای دودویی انتخابی، مربع مستطیل دلخواه بخش فرمان بخش خروجی	مثال			نمادهای اتصال
     	ورودی (پایدار) ورودی معکوس خروجی خروجی معکوس ورودی بولس (0-1) ورودی پولس (1-0)	          	NOT عنصر AND عنصر OR عنصر NAND عنصر NOR عنصر - NOR عنصر توانی 3 عنصر از AND NOR طریق ترکیب شده‌اند عنصر کلید مقدار استانه عنصر تأخیر مانند بالا 25 ns تأخیر در وصل شدن	           	بر جا کردن بر برا کردن وروودی پالس ساعت وروودی T وروودی J وروودی K نقشه کننده دودویی (تحریک با لبه مثبت 0-1)
     	مثال			     	الکلنج RS بدون ورودی پالس ساعت الکلنج با RS با ورودی پالس ساعت (تحریک باله منفی 1-0) الکلنج تک پایدار با تأخیر الکلنج JK با تحریک لبه منفی (گذره 1-0) و ورودیهای R و S الکلنج RS با حالت آغازین (بعد از فعال شدن) (I=1) (مقدار آغازین = 1)
     	AND و OR یا یا انحصاری XOR معادل اشمعیت تریگر کلید مقدار (استانه) تأخیر	   	شکلهای پایه: مدار نوسانی دو پایدار (الکلنج) مقدار نوسانی تا پایدار K.	  	قلیپ فلاپ RS با ورودی S غالب، حافظه غیر فرار الکلنج RS با ورودی R غالب با حالت آغازین (بعد از فعال شدن) 0

پلاک مشخصات ماشینهای الکتریکی

اطلاعات داده شده	
شماره	نوع کار (در کار دائمی = S1 حذف می‌شود) و زمان کار نامی یا مدت زمان روشن بودن نسبی . مثال : S2 30 min
11	ضریب توان نامی $\cos \varphi$. در ماشینهای سنکرون در صورتی که توان کور دریافت شود، باید نشانه ل (تحریک ناقص) اضافه گردد .
12	جهت چرخش (به طرف سر محور موتور نگاه می‌شود) : \rightarrow (راست گرد) \leftarrow (چپ گرد)
13	سرعت نامی . علاوه براین در موتورهای با رفتار سری بیشینه سرعت n_{max} ; در مولدهای با توربین آبی، سرعت میانی n_d توربین ; در موتورهای چرخدنده دار سرعت آخرين چرخدنده n_2 ارائه می‌شود.
14	فرکانس نامی . در ماشین جریان مستقیم و ماشین سنکرون
15	در روتور با حلقه لقزان (اسلیپ رینگ)
16	روتور یا "Lfr" تحریک گشته یا "Err"
17	نوع اتصال، اگر مدار سه فازی موجود نباشد
18	ولتاژ سکون روتور به V
19	جریان تحریک در کار نامی اگر جریان کوچکتر از 10 A باشد، اطلاعات حذف می‌شود .
20	گروه مواد عایق گشته (Y,A,E,B,F,H,C) . اگر سیم پیچ استاتور و روتور به گروههای مختلفی متصل باشند، ابتدا گروه سیم پیچ استاتور و سپس گروه سیم پیچ روتور بیان می‌شود (F/B) .
21	نوع محافظت طبق DIN 40050 ، مثلاً IP 44
22	وزن تقریبی به kg برای وزنهای کمتر از یک تن اطلاعاتی داده نمی‌شود .
23	اخطر اضافی، به طور مثال ... VDE 0530/0530 مقدار متوسط خنکی با تهویه هوای آزاد یا خنکشدن با آب .
7	ولتاژ نامی
8	جریان نامی
9	توان نامی (تحویلی) . در مولدهای سنکرون به W یا kW یا VA یا kVA بیش از این به VA نشانه واحدها
10	وقتی که ماشینی مجدداً سیم پیچی می‌شود و یا معکوس حرکت کند باید پلاک اضافی جدیدی که دارای نشانه کارخانه، تاریخ و اطلاعات جدید مناسبی است، بر روی آن نصب شود .
پلاک مشخصات دستگاههای مطابق 90730 و 90740	
	
<p>در دستگاههای کوچکی چون ابزارهای الکتریکی قابل حمل، جاروبرقی‌ها، لوازم برقی آشیزخانه، دستگاههای ضبط صوت، هیچ پلاک مشخصات استانداردی به کار برده نمی‌شود . با این حال محظوظات محلهای زیر بر روی پلاک مشخصات ارائه می‌شود : محلهای 15,14, 11, 7, 6, 3, 2, 1 (گاهی) . علاوه بر اینها باید توان دریافتی نامی به W، نشانهایی برای عایق حفاظتی و نشانهایی برای نوع حفاظت در مقابل رطوبت ارائه شود .</p>	

۲- درجهٔ حفاظت تابلوها و وسایل برقی دوار در برابر نفوذ آب و اجسام خارجی

m	توضیح n	رقم دوم از سمت چپ در برابر حفاظت	رقم دوم از سمت چپ در برابر حفاظت در برابر	توضیح n	رقم اول از سمت چپ در برابر حفاظت
بدون حفاظت همیچ حفاظتی در برابر آب ندارد.	بدون حفاظت	0	0	همیچ حفاظتی در برابر ورود اجسام خارجی با تماس بدن با قسمتهای بوقدار وجود ندارد.	بدون حفاظت
حفظت در برابر چکیدن قطرات مایع بصورت عمودی	قطرات مایعات	1	1	حفظت شده در برابر تماس قسمتی از بدن مانند دست یا درود اشیائی سخت با قظر پیش از ۵۰ میلیمتر	اشیائی بزرگتر از ۱۰ میلیمتر
حفظت در برابر چکیدن قطرات مایع تا زاویهٔ ۱۵ درجه	قطرات مایعات	2	2	حفظت شده در برابر ورود اجسام سخت با قظر پیش از ۱۲ میلیمتر	اشیائی بزرگتر از ۱۲ میلیمتر
حفظت در برابر اسپری مایع با زاویهٔ ۶۰ درجه	اسپری مایعات	3	3	حفظت شده در برابر تماس یا ورود ابزار و اشیائی کوچک که قطر آنها بیش از ۵/۵ میلیمتر باشد.	اشیائی بزرگتر از ۱۵/۵ میلیمتر
حفظت در برابر پاششه مایع جهتی	پاششه مایع	4	4	حفظت شده در برابر ورود اشیائی ریز یا ازاری که قطر آنها بیش از ۱ میلیمتر باشد.	اشیائی بزرگتر از ۱ میلیمتر
حفظت در برابر پاششه شدن آب با فشار از هر جهتی	جت آب	5	5	حفظت شده در برابر تجمع مقادیر زیانبار گرد و غبار در داخل وسیله (قابل نفوذ)	تجمع گرد و غبار
حفظت در برابر موچ و آب در شرایط عرضهٔ کشتهٔ ها	سیلاب	6	6	حفظت کامل در برابر ورود گرد و غبار به داخل وسیله	تجمع گرد و غبار
حفظت در برابر غوطه ور شدن در آب با عمق ، فشار و زمان معلوم	غوطه ور محدود	7	7	حفظت در برابر غوطه ور شدن در آب در حالت عدم کارکرد دستگاه	- S
حفظت در برابر غوطه ور شدن در آب با فشار معین و زمان نامحدود	غوطه ور نامحدود	8	8	حفظت در برابر شرایط آب و هوایی خاص (طبق توافق)	- M
					- W

حفظات موتورها و تابلو های الکتریکی در برابر ورود گرد و غبار ، مایعات و وارد آوردن ضربه

B1 - Definition of "Index of protection" (IP)

Indices of protection of electrical equipment enclosures


First number : protection against solid objects			Second number : protection against liquids			Third number : mechanical protection		
IP	Tests	Definition	IP	Tests	Definition	IP	Tests	Definition
0		No protection	0		No protection	0		No protection
1		Protected against solid objects of over 50 mm (e.g. accidental hand contact)	1		Protected against vertically dripping water (condensation)	1		Impact energy : 0.225 J
2		Protected against solid objects of over 12 mm (e.g. finger)	2		Protected against water dripping up to 15° from the vertical	2		Impact energy : 0.375 J
3		Protected against solid objects of over 2.5 mm (e.g. tools, wire)	3		Protected against water dripping up to 60° from the vertical	3		Impact energy : 0.500 J
4		Protected against solid objects of over 1 mm (e.g. thin wire)	4		Protected against water splashes from all directions			
5		Protected against dust (no deposits of harmful material)	5		Protected against jets of water from all directions	5		Impact energy : 2 J
6		Totally protected against dust. Does not involve rotating machines	6		Protected against jets of water comparable to heavy seas			
Indices of protection : in accordance with IEC 34-5			7		Protected against the effects of immersion to depths of between 0.15 and 1 m	7		Impact energy : 6 J
Example :			8		Protected against the effects of prolonged immersion at depth			
IP 557 machine						9		Impact energy : 20 J

IP : Index of protection

5 : Machine protected against dust and accidental contact.

Test result : no dust enters in harmful quantities, no risk of direct contact with rotating parts.

LSK motors are IP 23
as standard



IEC 34.1.1990

MADE IN
FRANCE
**MOTEUR A COURANT CONTINU
DIRECT CURRENT MOTOR**


TYPE: LSK 1604 S 02		N° 700000/10	9/1992	M	249	kg
Classe / Ins class		H	IM 1001	IP 23	IC 06	
M_{nom} / Rated torque		301 N.m	Altit.	1000 m	Temp.	40 °C
	kW	min ⁻¹	V	A	V	A
Nom./Rat.	36,3	1150	440	95,5	360	3
	3,63	115	44	9,55	360	3
	36,3	1720	440	95,5	240	
T	Système peinture:	I	Induit / Arm.		Excit. / Field	
<input checked="" type="radio"/>	Service / Duty	S1	DE	6312 2RS C3	NDE	6312 2RS C3

▼ Explanation of symbols used on identification plates

: Range	M...kg	: Weight	Bearings
: Frame size	I cl. H	: Insulation class H	DE : Drive end
: No. of poles	IM 1001	: Operating position	Bearing
: Stator symbol	IP 23	: Index of protection	NDE : Non drive end
: Construction code	IC 06	: Index of cooling	Bearing
: Impregnation index	M_{nom}	: Rated torque	
: Painting system	Altit.	: Maximum operating altitude in metres	50 g* : Amount of grease at each regreasing (in grammes)
number	Temp.	: Maximum ambient operating temperature	3900 h* : Regreasing interval (in hours)
: Motor batch number	Nom	: Rated characteristics	UNIREX N3 : Type of grease
: Serial number	kW	: Power factor	
: Month of manufacture	min⁻¹	: Revolutions per minute	
: Year of manufacture	V	: Armature voltage	* indicated for non-sealed bearings
	A	: Armature current	
	V	: Field voltage	
	A	: Field current	
		: Other operating points	

۴- پلاک خوانی و روش نصب موتورهای AC

Typ	D	K	K	E	R	6	3	2	1	4		W	E
Made in Germany													
Type of current													
D	three-phase a.c.												
Machine type													
K	squirrel-cage motor												
S	slipring motor												
Cooling method, degree of protection													
A	self-ventilation IP 23/24												
R	closed-circuit ventilation IP 54/55 (air-to-air heat exchanger)												
K	closed-circuit-cooling IP 44, IP 54 upon request (air-to-water heat exchanger)												
F	forced ventilation IP 44 (duct connection)												
S	air-to-air-heat exchanger with 2 fans sets IP 54/55												
M	air-to-water heat exchanger with one fan IP 44, IP 54 upon request												
L	open-circuit ventilation with one fan set IP 23												
O	surface cooling IP 55												
C	ribbed cooling IP 55												
Version (encoded information)													
Bearing arrangement, non-standard voltage and frequency, explosion-protection type, construction type, heavy starting, etc.													
Frame size (encoded information)													
Core length (encoded values)													
Number of pole pairs													
Additional letters for modifications and special requirements													



**MOTEURS
ALSTHOM**

CEGELEC MOTEURS - NANCY (FRANCE)

MOTEUR ASYNCHRONE			INDUCTION MOTOR				
Typ. F3RXC 355 L8G			Nº 024068_921 à 923				
200 kW		Cos φ 0,80	741 1/min				
IC 01 A 51	IM 1001	IP 55					
Stat. U 6300 V	I 24,5 A	3~	Y	C1 F	ΔT 80	K	
Rot. à Cage	U -	I -	A	C1 -	ΔT -	K	
Temp. \leq 45 °C	S1	F 50 Hz	M	2300	kg		
ITEM 526.11 et 536.11							



**MOTEURS
ALSTHOM**

CEGELEC MOTEURS - NANCY (FRANCE)

MOTEUR ASYNCHRONE			INDUCTION MOTOR				
Typ. N3 RXS 450J6G			Nº 024067 921				
500 kW		Cos φ 0,85	988 1/min				
IC 01 A 61	IM 1001	IP 55					
Stat. U 6300 V	I 56,3 A	3~	Y	C1 F	ΔT 80	K	
Rot. BAGUES	U 580 V	I 530 A	C1 F	ΔT 80	K		
Temp. \leq 45 °C	S1	F 50 Hz	M	5200	kg		

Induction motor type : N3 RXS450J6G

Power	500	kW	
Voltage	6300	V	
Phases	number :	3	
Terminals	number :	3	
Current	56,3	A	
Rated speed	988	rpm	
Synchronous speed	1000	rpm	
Frequency	50	Hz	
Loads	4/4	3/4	2/4
Efficiency	94,8	94,5	93,1
Power factor	0,85	0,81	0,72
Insulation	class :	F	
Temperature rise	80	K	
Maximum torque/Rated torque	2,6		
Direction of rotation (view from DE)	Clockwise		
Airgap when cold	2	mm	

WEIGHTS

Total weight	5200	kg
Weight of stator	2460	kg
Weight of rotor	1511	kg
Weight of bearings + miscellaneous	1229	kg

Induction motor type : N3RXS400J6G

Power	330	kW	
Voltage	6300	V	
Phases	number : 3		
Terminals	number : 3		
Current	38,7 A		
Rated speed	987 rpm		
Synchronous speed	1000 rpm		
Frequency	50 Hz		
Loads	4/4	3/4	2/4
Efficiency	94,2	94,2	93,5
Power factor	0,83	0,80	0,72
Insulation	class : F		
Temperature rise	80 K		
Maximum torque/Rated torque	2,4		
Direction of rotation (view from DE)	Clockwise		
Airgap when cold	1,5 mm		

WEIGHTS

Total weight	3775	kg
Weight of stator	1862	kg
Weight of rotor	988	kg
Weight of bearings + miscellaneous	925	kg

MOTOR		Items :	526.11	536.11	
33	Direction of rotation (according to IEC 34.8)		526.11 Counterclockwise ; 536.11 Clockwise		
34	Radial stress (N)		0		
35	Axial stress (N)		0		
36	Efficiency (% of nominal power)		(25)	(50) 92.7	(75) 93.6
37	Cos phi (% of nominal power)		(25)	(50) 0.65	(75) 0.76
38	Rotor inertia (m.R2) (Kg.m2)		12,8		
39 **	Starting cos phi				
40	Winding insulation class I.E.C 34.1		F		
41	Winding temperature insulation class I.E.C 34.1		B		
42	Type of construction I.E.C 34.7		IM1001		
43	Service I.E.C 34.1		Continous		
44	Protection Degree I.E.C 34.5		IP55		
45	Cooling mode I.E.C 34.6		IC01 A51		
46	Bearings	shaft side		6220 C3	
47		no shaft side		NU 218	
48 **		maintenance operation		every:..... Hours	
49	Starting mode				
50	Starting current		4.8 nominal current		
51	Rotoric voltage (Volts)				
52	Rotoric current (Amp)				
53	Nbr of consecutive start up	from a cold state		3	
54		from a warm state		2	
55	Nbr of start up in an hour		3		
56	Temperature sensors	windings		Nbr:6	Type PT100
57		bearings		Nbr:2	Type PT100
58	Motor weight (Kg)		2300		
59 **	Rotor weight (Kg)		659		
60	Type of installation		Horizontal		
61	Type of coupling		Direct (semi Elastic)		
62	Terminal box position stator (according to IEC 34.8)		Left		
63	Terminal box position rotor (according to IEC 34.8)		Left		
64	Cable glands stator		For 1 cable 3 x 120 Sqmm 6/10 Kv		
65					
66	Accessories (optional)		Key		Yes
67			Heater		Yes
68			base with anchor,bolts, and liner.		No
69			Vibration sensors		No
70			Speed sensors		No
71					
72					
73	NOTE: Torque curve hereafter enclosed IEC 34.8: facing the motor shaft end The direction of rotation for these motors is reversible				
74					
75					
76					
77					



















MOTOR

Item : 357.03

33	Direction of rotation (according to IEC 34.8)		Clockwise					
34	Radial stress (N)		31000					
35	Axial stress (N)		0					
36	Efficiency (% of nominal power)		(25)	(50)	93.1	(75) 94.5 (100) 94.8		
37	Cos phi (% of nominal power)		(25)	(50)	0.72	(75) 0.81 (100) 0.85		
38	Rotor inertia (m.R2) (Kg.m2)		42,7					
39 **	Starting cos phi							
40	Winding insulation class I.E.C 34.1		F					
41	Winding temperature insulation class I.E.C 34.1		B					
42	Type of construction I.E.C 34.7		IM1001					
43	Service I.E.C 34.1		Continous					
44	Protection Degree I.E.C 34.5		IP55					
45	Cooling mode I.E.C 34.6		IC 01 A61					
46	Bearings shaft side		NU 1026 + 6026C3					
47	Bearings no shaft side		NU 1022					
48 **	maintenance operation		every:..... Hours					
49	Starting mode		Resistor					
50	Starting current		Following starting equipment					
	Rotoric voltage (Volts)		580					
52	Rotoric current (Amp)		530					
53	Nbr of consecutive start up from a cold state		3					
54	from a warm state		2					
55	Nbr of start up in an hour		3					
56	Temperature sensors windings		Nbr:6	Type	PT100			
57	bearings		Nbr:2	Type	PT100			
58	Motor weight (Kg)		5200					
59 **	Rotor weight (Kg)		1511					
60	Type of installation		Horizontal					
61	Type of coupling		Pulley and belt					
62	Terminal box position stator (according to IEC 34.8)		Right					
63	Terminal box position rotor (according to IEC 34.8)		Right					
64	Cable glands stator		for 1 cable 3 x 120 Sqmm 6/10 Kv					
65 *	Cable glands rotor		See note					
66	Accessories (optional)		Key					
67			Yes					
68			Heater					
69			Yes					
70			base with anchor,bolts, and liner.					
71			No					
72	NOTES: Torque curve hereafter enclose		Vibration sensors					
73	Low voltage cables are designed and supplied by KHASH CEMENT		No					
74	IEC 34.8: facing the motor shaft end		Speed sensors					
75								
76								
77								

۵- نصب استاندارد موتورهای الکتریکی AC

Mounting arrangements

	Code/CodeLL						Product code pos. 12
Foot-mounted motor.	IM B3 IM1001	IM V5 IM1011	IM V6 IM1031	IM B6 IM1051	IM B7 IM1061	IM B8 IM1071	
							A = foot-mounted, term.box top R = foot-mounted, term.box RHS L = foot-mounted, term.box LHS
Flange-mounted motor, large flange	IM B5 IM3001	IM V1 IM3011	IM V3 IM3031	*) IM3051	*) IM3061	*) IM3071	B = flange mounted, large flange
							
Flange-mounted motor, small flange	IM B14 IM3601	IM V19 IM3611	*) IM3631	*) IM3651	*) IM3661	*) IM3671	C = flange mounted, small flange
							
Foot-and-flange-mounted motor with feet, large flange	IM B35 IM2001	IM V15 IM2011	IM V36 IM2031	*) IM2051	*) IM2061	*) IM2071	H = foot/flange-mounted, term.box top S = foot/flange-mounted, term.box RHS T = foot/flange-mounted, term.box LHS
							
Foot-and-flange-mounted motor with feet, small flange	IM B34 IM2101	IM2111	IM2131	IM2151	IM2161	IM2171	J = foot/flange-mounted, small flange
							
Foot-mounted motor, shaft with free extensions	IM1002	IM1012	IM1032	IM1052	IM1062	IM1072	
							

*) Not stated in IEC 34-7.

علاحیم کد - IEC	شکل	شرح	علاحیم کد - IEC	شکل	شرح
ماشین برای وضعیت عمودی					
B5 IM 3001		با دو یاتاقان سپری و طوق (فلانچ) نصب	V4 IM 3211		مانند V3، اما سر آزاد محور در سمت پایین
B6 IM 1051		با دو یاتاقان سپری و یک سر آزاد محور، برای نصب روی دیوار، سر آزاد محور در سمت پایین	V5 IM 1011		با دو یاتاقان نمونه، پایه برای نصب روی دیوار، سر آزاد محور برای نصب روی دیوار، سر آزاد محور در سمت پایین
B7 IM 1061		مانند B6، اما سر آزاد محور در سمت چپ	V10 IM 4011		با دو یاتاقان سپری، طوق نصب و سر آزاد محور در سمت پایین
B8 IM 1071		مانند B6، اما برای نصب از سقف	V18 IM 3611		مانند V7، اما سطح نصب بر روی طرف پیشانی (جلو)
ماشین بدون یاتاقان و با یاتاقان مجزا					
B10 IM 4001		با دو یاتاقان سپری و طوق (فلانچ) نصب	A2 IM 5510		بدون محور، بدنه دارای پایه
B14 IM 3601		با دو یاتاقان سپری و سطح نصب بر روی سمت پیشانی (جلو)	C2 IM 6010		با دو یاتاقان سپری و یک یاتاقان مجزا
ماشین برای وضعیت عمودی					
V1 IM 3011		با دو یاتاقان نمونه و طوق نصب، سر آزاد محور در سمت پایین	D1 IM 7005		با یک یاتاقان مجزا و محور طوق دار
V2 IM 3231		مانند V1، اما سر آزاد محور در سمت بالا	D9 IM 7201		با دو یاتاقان مجزا، سر آزاد محور در سمت بالا
V3 IM 3031		مانند V1، اما طوق نصب و سر آزاد محور در سمت بالا	W1 IM 8015		یاتاقان عرضی در بالا، طوق اتصال در پایین، نصب بر روی سیستون حامل، الوارجوبی، حلقه چاه،

۶- روش های نصب موتورهای DC

Mountings and positions (IEC standard 34-7)

Foot mounted motors

IM 1001 (IM B3) - Horizontal shaft - Feet on floor		IM 1071 (IM B8) - Horizontal shaft - Feet on ceiling	
IM 1051 (IM B6) - Horizontal shaft - Foot wall mounted with feet on left hand side when viewed from drive end		IM 1011 (IM V5) - Vertical shaft facing down - Feet on wall	
IM 1061 (IM B7) - Horizontal shaft - Foot wall mounted with feet on right hand side when viewed from drive end		IM 1031 (IM V6) - Vertical shaft facing up - Feet on wall	

(FF) flange mounted motors

Foot and (FF) flange mounted motors

IM 3001 (IM B5) - Horizontal shaft		IM 2001 (IM B35) - Horizontal shaft - Feet on floor	
IM 3011 (IM V1) - Vertical shaft facing down		IM 2011 (IM V15) - Vertical shaft facing down - Feet on wall	
IM 3031 (IM V3) - Vertical shaft facing up		IM 2031 (IM V36) - Vertical shaft facing up - Feet on wall	

Mounting options according to the frame size

Some operating positions are not permitted for motors in the standard range.

Select the possible configurations for installation in the machine from the table below. In case of difficulty, please consult Leroy-Somer.

Frame size	Mounting position											
	IM 1001	IM 1051	IM 1061	IM 1071	IM 1011	IM 1031	IM 3001	IM 3011	IM 3031	IM 2001	IM 2011	IM 2031
112	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
132	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	●						●			●	●	●
225	●						●	●	●	●	●	●
250	●						●		●	●	●	●
280	●						●		●	●	●	●


● possible positions. Please consult Leroy-Somer about any other positions.

STANDARD MOTORS


Aluminum motors



Steel motors




Cast iron motors



۷- سایز فریم موتورهای استاندارد

۸- رژیم های کاری الکتروموتورهای AC و DC



N = operation at constant load

T_{max} = maximum temperature attained

S1 رژیم کاری


شکل ۱ نمودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S1 را نشان می دهد.

الکتروموتور تحت بار نامی به درجه حرارت پایدار و ثابت می رسد.

در رژیم S1 الکتروموتور بدون وقفه کار می کند، بدون آنکه دمای آن از دمای مجاز تجاوز کند.

توان بار، P تلفات الکتریکی و دمای الکتروموتور است.

شکل ۱



N = operation at constant load

T_{max} = maximum temperature attained

S2 رژیم کاری


شکل ۲ نمودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S2 را نشان می دهد.

زمان کار الکتروموتور کوتاه است.

زمان های بارگذاری استاندارد: ۱۰، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ دقیقه است.

توان بار، P تلفات الکتریکی و دمای الکتروموتور است.

شکل ۲




N = operation at constant load

R = rest

T_{\max} = maximum temperature attained

شکل ۳



D = starting

N = operation at constant load

R = rest

T_{\max} = maximum temperature attained during cycle

$$\text{Duty cycle (\%)} = \frac{D + N}{N + R + D} \cdot 100$$

شکل ۴

S3 رژیم کاری

شکل ۳ نمودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S3 را نشان می دهد.

ضریب کاری یا ED های استاندارد:

۱۵ ، ۲۵ ، ۴۰ و ۶۰٪ است.

اگر مدت زمان سیکل معلوم نباشد آن را ۱۰ دقیقه در نظر می گیرند.

$$ED = \frac{N}{N + R} \cdot 100$$

S4 رژیم کاری

شکل ۴ نمودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S4 را نشان می دهد.


در S4 کار شبیه S3 است، در این حالت جریان راه اندازی، الکتروموتور را بیشتر گرم می کند.

D = مدت زمان راهاندازی


N = مدت زمان کارکرد در بار ثابت

R = مدت زمان استراحت و قطع از منبع

رژیم کاری S5



شکل ۵



شکل ۶

شکل ۵ نمودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S5 را نشان می دهد.

در S5 کار شبیه S4 است، در این حالت یک نوع ترمز الکتریکی (ترمز جریان مستقیم، ترمز جریان معکوس) در نظر گرفته شده است که الکتروموتور را بیشتر

مدت زمان راهاندازی

D =

مدت زمان کارکرد در بار ثابت

N =

مدت زمان ترمز (اتصال به منبع در جهت عکس حرکت)

F =

مدت زمان استراحت و قطع از منبع

R =

رژیم کاری S6

شکل ۶ نمودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S6 را نشان می دهد.

در S6 کار شبیه S3 است، در زمان وقفه یا استراحت، الکتروموتور در حالت بدون بار قرار می گیرد و خاموش نمی شود.


مدت زمان کارکرد در بار ثابت = N =

مدت زمان کارکرد در بی باری = V =

رژیم کاری S7

شکل ۷ نمودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S7 را نشان می دهد. در S7 الکتروموتور بدون وقفه کار می کند. بلحاظ راه اندازی مداوم و ترمز الکتریکی، الکتروموتور بیش از حد معمول گرم می شود.

ترمز با جریان مستقیم



شکل ۷

رژیم کاری S8


شکل ۸ نمودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S8 را نشان می دهد.

در S8 کار شبیه S7 است، فقط تغییر دور به وسیله تغییر قطب ها انجام می شود.

$$\frac{D + N_1}{D + N_1 + F_1 + N_2 + F_2 + N_3} \times 100 = \text{ضریب کاری}$$

$$\frac{F_1 + N_2}{D + N_1 + F_1 + N_2 + F_2 + N_3} \times 100$$

$$\frac{F_2 + N_3}{D + N_1 + F_1 + N_2 + F_2 + N_3} \times 100$$



$F_1 F_2$ = electrical braking

D = starting


$N_1 N_2 N_3$ = operation at constant loads

T_{max} = maximum temperature attained during cycle

شکل ۸

۹- ماشین‌های الکتریکی از نوع کار غیر پریودیک (S9)


در این نوع ماشین‌های الکتریکی در مدت یک سیکل کاری تغییرات سرعت و بار بر حسب تغییرات بار واردۀ از طرف سیستمی که به ماشین بار وارد می‌نماید. پریودهای مختلفی اعم از حالت قطع، استراحت R، راهاندازی D، بی باری V، بارهای مختلف N، بار بیش از حد نامی S، پریودهای مختلف ترمز و همچنین سرعت‌های مختلف وجود داشته باشد. نوع کار در پلاک نامی ماشین‌ها تنها بصورت S9 مشخص گردیده است.



D	= starting
L	= operation at variable loads
F	= electrical braking
R	= rest
S	= operation at overload
C_p	= full load
T_{max}	= maximum temperature attained

۹ شکل

S10 کاری رژیم



L_i = loads

N = power rating for duty type S1

p = $p / \frac{L}{N}$ = reduced load

t = time

T_p = total cycle time

t_i = discrete period within a cycle

Δt_i = t_i / T_p = relative duration of period within a cycle

P_u = electrical losses

H_N = temperature at power rating for duty type S1

ΔH_i = increase or decrease in temperature rise at the i^{th} period of a cycle

شكل ۱۰

۹- آشنایی با روش های نقشه خوانی نقشه های مدارات فرمان ، قدرت ، موئاژ ، ترمینالی و مسیر جریان در برق صنعتی

کنتاکتور یکی از اجزای مهم مدار الکتریکی بشمار می رود. مشخصات هر کنتاکتور به شرح زیر است:

مشخصات الکتریکی ، حرارتی و مکانیکی هر کنتاکتور را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نمود :

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ۱- ویژگی های | ۲- جریان نامی | ۳- انرژی مصرفی | ۴- درجه حرارت کار |
| ۵- جریان حرارتی | ۶- تعیین تغییرات | ۷- زمان قطع و وصل | ۸- عمر مکانیکی |
| ۹- نام (استاندارد) | | | |

الف - ویژگی های

هر کنتاکتور معکن است در مشکله های خلیف ویژگی و فرکانس کار گند ، لذا باید قطعات آن از نظر عایق عمل ویژگی و فرکانس مشکله منزبور را داشته باشد .

ب - جریان نامی

حجم و شکل هر کنتاکتور مابتدء هر یکلید دلیل باید متناسب باشد با جریان که آنرا قطع و وصل می کند و نیز نوع بار مهم است . به عنوان مثال کنتاکتور 4×4 آمپری برای یک بار القابی (موتور) قدر قدر $1 \text{ میلی} \text{ آندازه}$ جریان میشود را برای یک بار اهمی مثلث روتیویی ختم کند (حدود 40 آمپر) به همین جمله مشارط کار در 4×4 حالت Rc_4 ، Rc_5 ، Rc_2 ، Rc_1 استاندارد شده است .

الف - نوع Rc_1

این نوع شامل گلیه دستگاه های مصرف غیر القابی می باشد .

جریان متوالی با ضریب توان $1/95$ و 0.95 ($5054 = 0.95$)

ب - نوع Rc_2

این حالت برای راه اندازی الکترو موتور با قدر سیم پیچی (موتور رینلی) می باشد . جریان راه اندازی تقریباً دو برابر جریان نامی موتور است . لسته مقدار دقیق جریان بستگی به مقاومت مدار رقیب (مقاومت سیم پیچی به علاوه مقاومت روتیویی راه اندازی) دارد ، در حالت باز شدن ، میله ها جریان نامی موتور را قطع می کنند . و این از گله در دوسر آنها بوجود نماید ، تابعی است از نیروی مند محرکه موتور ، حالت قطع به آسانی اخبار می گیرد .

ب - نوع ۳

این حالت شامل راه اندازی الکتروموتورهای القاب رتود فنسی می‌باشد. در حالت بسته شد کنترلر جریان راه اندازی از حدود ۰ یا ۲ برابر جریان ناچی، الکتروموتور را خود می‌کند و در زمان باز شدن (قطع عذر) جریان ناچی که توسط الکتروموتور از شبکه کشیده می‌شود را قطع می‌کند. درین حالت (۳۵۴)، تعداد دفعات قطع ووصل در ساعت می‌تواند زیاد باشد، قطع نیز درین نوع آسان است.


ت - نوع ۴

این حالت شامل راه اندازی، ترمز، تغییر جهت جریان و الکتروموتورهای رتود فنسی می‌باشد. درین حالت میز جریان در زمان بسته شد کنترلر جریان راه اندازی ۰ یا ۲ برابر جریان موتور است و زمانیکه تغییرها باز هم شوند (زمان قطع)، جریانی برابر با جریان راه اندازی را خست و تار شبکه باید نقطع نماید. تعداد وتارها به نسبت عکس مردمت موقت می‌تواند زیاد شود. قطع را در نوع ترتیبی ممثل است.

۴- ارزیابی مصرفی :

سم بیج بین هر کنترلر را می‌توان برای کار با ولتاژهای مختلف طراحی نمود، از ۰ یا رلت جریان مستقیم تا ۱۰۰ ولت جریان متسابق. ابته آگر جریان مستقیم به سم بیج داره مشور، بهتر است به همین علت در بعضی از کنترلرهای با استفاده از بکسوگند، جریان متسابق مشبه برای مصرف سم بیج کنترلر توان مصرفی می‌کند. به جمله بعد جریان از سم بیج بین، کنترلر بصورت یک مصرفی کنند، مقدار توان مصرفی کرده و گرم می‌شود. یک کنترلر خوب باید داری مصرف داخلی کم باشد. برای کم کردن مصرف کنترلر می‌توان از یک مقاومت که بعد از عمل کردن کنترلر با سم بیج بین مصرفی می‌شود، استفاده کرد. به درسر این مقاومت یعنی از خود کنترلر وصل می‌گردد.

هدان اینکه جریان وارد سم بیج شد، تغییر که قبل از بسته بود، باز شد، مقاومت سرراه بین قرار آرفته و با آن مرسی می‌شود. مثل شکل ۱ نصال افشاری را نمایش می‌ردد.



شکل ۱

۴- روجه حرارت کار:

کناتکلور نیز هاست دیگر وسائل، بر روجه حرارت معین از خط باقی قابل کارگردان باشد. معمولاً رجه حرارت شارکتکتور از 20° - تا 65° + ساعت گزار است.

۵- جریان حدازن:

حداچتر جریان گه را از عبور آن کناتکلور خراب می شود را جریان میلی کناتکتور می نامند و این پریان غیراز جریان نام کناتکتیر می باشد. جریان مذبور نیز در روی کناتکتها نوشته می شود.

۶- نصدار تغییر:

معانظور که گفته شد هر کناتکتور را رفعه تغییر (کنات) می باشد. تغیه های اصلی که معمولاً سه تغیه باز برای قطع و وصل مدار قبیت ۱ مانند هر کلید مه فاز، و تغیه های فرعی باز و بسته گاه در اصطلاح به آن تغیه های فرمات با عکس می گویند. جمع تغیه های اصلی و فرعی در کناتکلور باید شخص باشد. در بعضی از انواع کناتکلورها، تغیه های فرعی قابل تعیین یعنی کم وزیاد مذکور می باشد توضیح اینکه تغیه های کناتکلور، ظرفیت از تغیه های اصلی بوده و فقط تعلم جریان مدل فرمان را را بد.

۷- زمان تقطع در صل:

زمان قطع و وصل با بطور کل زمان عمل هر کناتکتور، زمان است که بس از سپری شدن آن تغیه ها باز و بسته می شوند. این زمان در کناتکلور و رله ها طرقی تنظیم می شوند که عمل قطع و وصل در زمان معین اتفاق بیفتد. این زمان در حدود ۲۰ میلی ثانیه می باشد.

۸- عمر مکانیکی

هر کناتکلور پس از زمان معین فرسوده وغیر قابل استفاده می گردد. این زمان را عمر مکانیک کناتکلور می نامند. زمان مذبور برحسب تعداد رفعتات قطع و وصل کناتکلور شخص می شود. معمولاً تعداد رفعتات قطع و وصل کناتکلورها بین ۵ تا ۱۰ میلیون بار تغییر می کند. همنام مقدار ولتاژ و جریان کناتکلور نیز در

این امن مؤثیر می‌باشد.

۹- نرم داستاندار رئگنستراکتور:

کنستراکتورها با استاندارهای مشخصی ساخته می‌شوند که استاندارهای صوتی زین، باعلامهای اختصاری آمده است.

VDE - DIN

۱- نرم های آلمانی

UTE - NF

۲- نرم های فرانسوی

B.S

۳- نرم های انگلیسی

GSA

۴- نرم های کانادایی

I.E.C

۵- نرم های اشارات کمیسیون بین‌المللی الکترونیک

علاوه اختراعی

علاوه اختراعی کنستراکتور، مشاهت زیاری به علاوه اختراعی کلیدهای اهرمی سه فاز دارد و مقاومت آن وجود بوبین و چیزهای ضعیی (فریمان) می‌باشد.

عملت اسفاره از کنستراکتور در منعت به جهت نوع درسترن ماشینهای صنعتی و فرمان از چند مصل فومنهای اتوماتیک کنسترن از راه دور (کنسترن ما هو راه از روی زین)، وغیره می‌باشد که کنسترن های آفته شده توسط کلیدهای اهرمی امکان پذیر نیست.

مقدار هر کنستراکتور از دو مقدار کاملاً جدا گانه تشکیل می‌شود، مقدار قدرت - مقدار فرمان

الف - مقدار قدرت؛ که مانند هر کلید سه فاز دیگر (اهرمی - چاقربی - زبانه‌ای - ملکتوری...) جزو سه فاز را به مصرف کنند می‌رساند. می‌لایم که پلاستین و کنستراکتورها (که برای انتقال جریان در مقدار قدرت بکار می‌روند باید ختم جریان راه انداری را را شته باشند. سیم‌ها و کابلها درین مقدار باید متناسب با جریان مصرف کشیده نگیرند شود.

ب - مقدار فرمان؛ این مقدار همچو رابطه‌ای با مقدار قدرت ندارد. توطیح این مقدار جریان به بوبین (بیم بیچ کنستراکتور) می‌رسد. پلاستین و کنستراکتورهای مقدار فرمان (یعنی های کمکی) برای جریانهای کم ساخته می‌شوند.

Contactor utilization categories (IEC 947- 4 - 1)

Utilization categories: AC

- ✓ AC-1 Non-inductive or slightly inductive loads, resistance ovens.
- ✓ AC-2 Slip-ring motors: starting, disconnection.
- ✓ AC-3 Cage motors: starting, disconnection of running motors.
- ✓ AC-4 Cage motors: starting, reversal of direction, inching.
- ✓ AC-5a Control of discharge lamps.
- ✓ AC-5b Control of incandescent lamps.
- ✓ AC-6a Control of transformers.
- ✓ AC-6b Control of capacitor banks.
- ✓ AC-8a Control of sealed compressor motors for refrigeration with manual reset of overload trip.
- ✓ AC-8b Control of sealed compressor motors for refrigeration with automatic reset of overload trip.

Note: AC-8 (a&b): American influence

Contactor utilization categories (IEC 947- 4 - 1)

Utilization categories: DC


- ✓ DC-1: Non-inductive or slightly inductive loads, resistance ovens
- ✓ DC-3: Shunt motors: starting, current reversal, inching. Dynamic motor disconnection
- ✓ DC-5: Series motors: starting, current reversal, inching. Dynamic motor disconnection
- ✓ DC-6: Control of incandescent lamps

علام اختصاری اجزا و تجهیزات در مدارات فرمان الکتریکی



علامت کنتاکتورها، کلیدها، شستیها

علامت مشخصه عنصر سوئیچینگ



رقم ترتیبی عنصر سوئیچینگ کمکی را
شماره گذاری می کند، رقم کاری وظیفه و
کار آن را بیان می کند.

اتصالات

5-6... عناصر سوئیچینگ (اکثراً وصل کننده) برای مدار جریان اصلی
3-4... مثل 14-13-14، 3-41-42 عناصر سوئیچینگ کمکی

اتصال با رقم ترتیبی

1-2... عناصر سوئیچینگ کمکی پشت سر هم به ترتیب

9-8... عناصر سوئیچینگ کمکی برای دستگاه ایمنی بار اضافی

اتصال با رقم کاری

1. قطع کننده - عنصر سوئیچینگ کمکی

3. وصل کننده - عنصر سوئیچینگ کمکی

5. قطع کننده - عنصر سوئیچینگ کمکی با عملکرد ویژه

2. وصل کننده - عنصر سوئیچینگ کمکی با عملکرد ویژه

امپدانسها (مقاومتهای ظاهری بار) دستگاههای مدار ولتاژ پایین

اتصالات	نوع	اتصالات	نوع
A1 A2	سیم بیچ کنتاکتور	E1 E2	اهنربای قفل کننده
B1 B2	سیم بیچ دوم یک سیم بیچ کنتاکتور	U1 U2	موتور
C1 C2	آزاد کننده جریان کار	X1 X2	خبردهنده نوری
D1 D2	آزاد کننده ولتاژ پائین		

1 آغاز را نشان می دهد، 2 پایان را 1 و 2 می توانند معادل باشند


اعداد کد کنتاکتورها، شستیها و آزاد کننده ها

عدد کد	معنی	علام سوئیچینگ	عدد کد	معنی	علام سوئیچینگ
10	کنتاکتور موتور با 3 عنصر سوئیچینگ اصلی و 1 عنصر سوئیچینگ کمکی (وصل کننده)		21	شستی با 2 وصل کننده و 1 قطع کننده	
12	کنتاکتور موتور با 3 عنصر سوئیچینگ اصلی و 3 عنصر سوئیچینگ (1 وصل کننده با تأخير)		10	شستی با 1 وصل کننده و 1 خبردهنده لامپی با لامپ ترانسفورماتور	
22	کنتاکتور کمکی با 2 وصل کننده و 2 قطع کننده		11	شستی لامپ دار 1 وصل کننده و 1 قطع کننده	
10	کنتاکتور موتور با رله ایمنی موتور و 1 وصل کننده اصلی		21	آزاد کننده ولتاژ پایین با 1 تبديل کننده و 1 وصل کننده	



مدارات فرمان الکتریکی

مداراتی که با استفاده از کنتاکتور طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل مدارهای فرمان و اصلی است.

نقشه مدار جریان با نمایش مرکب



نقشه مدار جریان در حالت باز




نحوه کار: با فعال شدن S_1 مدار فرمان بسته می‌شود. به این علت کنتاکتور K_1 فعال و موتور M_1 به کار می‌افتد. هنگام باز شدن S_1 ، K_1 قطع شده و موتور متوقف می‌شود.



توابع اتصال: برای M_1 : $y_{K1} = s_1 \cdot K_1$ ؛ برای M_1 : $y_{M1} = k_1$

مدار کنتاکتور با کنتاکت خودنگهدار (کنترل از طریق کلید)

نقشه مدار جریان با نمایش مرکب



نقشه مدار جریان در حالت باز



نحوه کار: فعال شدن (s_2)، K_1 را فعال می‌کند. بدین ترتیب M_1 وصل می‌شود. به علاوه کنتاکت خودنگهدار K_1 ، K_1 حتی وقتی که دوباره S_2 قطع شود، K_1 را قعال نگه می‌دارد. هنگام قعال شدن (b)، S_1 ، K_1 غیرفعال و M_1 قطع می‌شود.

توابع اتصال: برای M_1 : $y_{K1} = (s_2 \wedge b) \vee (k_1 \wedge b) = \bar{s}_1 \wedge (s_2 \vee k_1)$ ؛ برای M_1 : $y_{M1} = k_1$

جبر سوئیچینگ برای توضیح مدارهای کنتاکتور (کنتاکتورهای تغییر جهت)

در همه مدارهای این صفحه سیم ایمنی PE را باید وصل کرد.

به کمک معادلات جبری اتصال می‌توان مدار کنتاکتور یا مدار رله را نمایش یا توضیح داد. این معادله را تابع سوئیچینگ نامند. در سمت چپ تابع سوئیچینگ متغیرهای خروجی مانند \bar{s}_1 و در سمت راست متغیرهای ورودی منطقی مانند s_1 و k_1 قرار دارند. تابع سوئیچینگ جریان سیگنال را در یک مدار توصیف می‌نماید. به مقاهیم زیر توجه کنید:

۱. y_{K1} (یا X_{K1}) . سیگنال خروجی مدار، که بیانگر فعال شدن $K1$ است.

۲. \bar{s}_1 و s_1 سیگنالهایی که هنگام فعال شدن بسته کننده $S1$ و $K1$ به وجود می‌آیند.


۳. \bar{s}_2 و k_2 (بخوانید: s_2 نه) سیگنالهایی که در حالت فعال نشدن باز کننده $S2$ و $K2$ ایجاد می‌شوند.

۴. \wedge (بخوانید: و) نمادی برای مدار سری (AND منطقی)

۵. \vee (بخوانید: یا) نمادی برای مدار موازی (OR منطقی)


برای توصیف مدار تابع سوئیچینگ قوانین و قواعد جبر سوئیچینگ وجود دارد. مخصوصاً عبارت OR در پرانتز قرار می‌گیرد. وقتی که عبارت AND قبیل یا بعد از آن قرار گیرد.

مثال ۱ : در مدار کنتاکتور قفل شده، بویین کنتاکتور $K1$ از طریق باز کننده $S2$ و $K2$ قابل قفل است. تابع سوئیچینگ y_{K1} برای بویین کنتاکتور $K1$ به چه صورت است؟



$$\text{حل: } y_{K1} = \bar{s}_2 \wedge (s_1 \vee k_1) \wedge \bar{k}_2 \wedge \bar{k}_3$$

مثال 2 : یک کنتاکتور تغییر جهت از کنتاکتور $K1$ برای راست گرد و $K2$ برای چپ گرد تشکیل می‌شود. تابع سوئیچینگ (a) مدار جریان اصلی، (b) مدار فرمان چیست؟



کلید قطع
کلید دوتایی روشن - راست گرد
کلید دوتایی روشن - چپ گرد
کنتاکتور راست گرد
کنتاکتور چپ گرد

مدار کنتاکتور تغییر جهت برای تغییر مستقیم و با قفل دوبل توسط کلیدهای چند تایی.
برای تغییر مدار از طریق خاموش (AUS) به تابع سوئیچینگ ر.ک.

$$\begin{aligned} y_{K1} &= \bar{s}_1 \wedge (s_2 \vee k_1) \wedge \bar{s}_3 \wedge \bar{k}_2 \\ y_{K2} &= \bar{s}_1 \wedge (s_3 \vee k_2) \wedge \bar{s}_2 \wedge k_1 \end{aligned}$$

(b) در حالت تغییر:

حل: (a) راست گرد $y_{M1} = k_1$

$$\begin{aligned} y_{K1} &= \bar{s}_1 \wedge (s_2 \vee k_1) \wedge \bar{k}_2 \\ y_{K2} &= \bar{s}_1 \wedge (s_3 \vee k_2) \wedge k_1 \end{aligned}$$


در حالت تغییر از طریق خاموش (AUS):

چپ گرد، چپ گرد $y_{M2} = k_2$

قفل و آزاد شدن کنتاکتور


در همه مدارهای این صفحه سیم ایمنی PE را باید وصل کرد.

مدار اصلی (مدار قدرت) برای همه مدارهای این صفحه



توابع سوئیچینگ:
 $y_{M1} = k_1 \quad y_{M2} = k_2$
 برای مدارهای کنتاکتور با بیش از یک مصرف گذشته ترانسفورماتور کنترل جهت تولید ولتاژ کنترل استفاده می‌شود. ولتاژ خروجی اکثر ۲۳۰ V است. اتصال سیم پسخ خروجی از طریق سیم PEN اتصال زمین می‌شود. هنگام عیب یابی، اتصال با PEN جدا می‌شود، به طوریکه در مقابل زمین هیچگونه ولتاژ وجود نداشته باشد.

آزاد شدن کنتاکتور
 فقط وقتی کار می‌کند که M1 هم وصل باشد.
 ۱. کنتاکتور K1، K2 را آزاد می‌کند، K1 می‌تواند به تنهایی کار کند.



مدار فقط برای مورد ۱

توابع سوئیچینگ:
 $y_{K1} = \bar{s}_1 \Lambda (s_2 V k_1)$
 $y_{K2} = \bar{s}_1 \Lambda (s_3 V k_2) \Lambda k_1$


۲. وصل کردن K1، K2 را هم وصل می‌کند.

توابع سوئیچینگ:
 $y_{K1} = \bar{s}_1 = (s_2 V k_1)$
 $y_{K2} = \bar{s}_1 \Lambda (s_3 V k_2) \Lambda k_1$

قفل متقابل با کنتاکت

فقط وقتی کار می‌کند که M2 وصل نباشد.

۱. هیچ کنتاکتوری اولویت ندارد.



مدار فقط برای مورد ۱

توابع سوئیچینگ:
 $y_{K1} = \bar{s}_1 \Lambda (s_2 V k_1) \Lambda \bar{k}_2$

$y_{K2} = \bar{s}_1 \Lambda (s_3 V k_2) \Lambda \bar{k}_1$

۲. کنتاکتور K1 اولویت دارد (K2 را قطع می‌کند)


توابع سوئیچینگ:
 $y_{K1} = \bar{s}_1 \Lambda (s_2 V k_1) \Lambda \bar{k}_2$

$y_{K2} = \bar{s}_1 \Lambda (s_3 V k_2) \Lambda k_1$

همچنین قابل قطع با گلیدهای چند تایی

قفل شدن با کنتاکت کلید

۱. کنتاکتور K1 اولویت دارد، K2 قطع می‌شود.



مدار فقط برای مورد ۱

توابع سوئیچینگ:
 $y_{K1} = \bar{s}_1 \Lambda (s_2 V k_1) \Lambda \bar{k}_2$



$y_{K2} = \bar{s}_1 \Lambda \bar{s}_2 = (s_3 V k_2) \Lambda \bar{k}_1$

۲. هر کنتاکتور، دیگری را قطع می‌کند.


$y_{K1} = \bar{s}_1 \Lambda (s_2 V k_1) \Lambda \bar{k}_2$

$y_{K2} = \bar{s}_1 \Lambda \bar{s}_2 \Lambda (s_3 V k_2) \Lambda k_1$


مشخص کردن کنتاکتها در نقشه های برق دارای کنتاکتور

توضیح	خلاصه نقشه سیم کشی با مشخص کردن کنتاکتها
مشخص کردن کنتاکتها از طریق نقشه سیم کشی کنتاکتور	<p>در بیشتر نقشه های برق، نماد کلیدزنی کامل کنتاکتور به کار برده شده در زیر سیم پیچ کنتاکتور درجه می شود (شکل). در نماد کلیدزنی مشخصات اتصال کنتاکتهای کنتاکتور در حالت معمول و اضافه بر آن شماره ستونهای سمت راست نقشه سیم کشی (مسیر جریان) ذکر می شود. عدد 1 قبل از کنتاکت کنتاکتور بین معنی است که این کنتاکت در مسیر جریان ستون 1 نقشه سیم کشی قرار دارد. کنتاکتهایی که در یک نقشه دیگر سیم کشی وجود دارند، شماره نقشه را قبل از مسیر جریان می گیرند. مفهوم 3.4 این است که کنتاکت در مسیر جریان 4 از نقشه سیم کشی 3 قرار دارد. این نوع ذکر کنتاکت استاندارد است.</p>
مدار کنتاکتور تغییر جهت گردش در هر لحظه	
مشخص کردن کنتاکتها از طریق جدول کنتاکتها	<p>درج جدول کنتاکتها در زیر سیم پیچ هر کنتاکتور استاندارد نیست، ولی در عمل استفاده می شود (شکل). مسیر جریان بدون استفاده از خطوط بخصوصی در بالای سیم پیچ کنتاکتور با 1, 2, 3, ..., 34 از شماره گذاری می شود. در مدار اصلی قبل از شماره مسیر جریان، تعداد کنتاکتهای اصلی ذکر می شود. معنی 34 این است که در مسیر جریان 4، تعداد 3 کنتاکت اصلی قرار دارند. در مدار کمکی این اطلاعات اضافی حذف می شود (شکل).</p> <p>به کمک جدول کنتاکتها می توان تعداد کنتاکتهای اصلی (H)، وصل کننده (S) و قطع کننده (O) را شمارش کرد. در مدار شکل مقابل توسط K3، سه کنتاکت اصلی در مسیر جریان 3 یا 33 و دو وصل کننده در مسیر جریان 7 و 9 وصل می شوند. تعداد کنتاکتهای استفاده نشده با نشانه هایی مشخص می شوند.</p> <p>راهنمایی: در انشتاب سیم با توجه به DIN 40 900 نقطه اتصال را می توان حذف کرد.</p> 


انواع محافظهای موتور



کلید محافظ موتور با قطع کننده حرارتی F2



کنتاکتور با رله محافظ موتور



محافظ کامل موتور با حسگر حرارتی B1

موتورها قابلیت بار دارند و داغ می‌شوند، به طوریکه عایق بندی آنها صدمه می‌بیند. فیوز سیمی که قبل از آنها وصل شده، حفاظت از این بار اضافی را انجام نمی‌نمد. چون برای جریان راه اندازی بالاتری در نظر گرفته شده است.

همراه کلید محافظ موتور کلید حرارتی قابل تنظیم F2 (کلید بی‌متال) به طور سری به سیم پیچ موتور محافظت شونده وصل می‌شود. با عبور جریان زیاد از سیم پیچ، نوار بی‌متال موجود در F2 به قدری خم می‌شود که کلید ضربهای Y1 را وصل می‌نماید. بدین وسیله مدار قطع می‌شود. تقریباً همه کلیدهای محافظ موتور دارای یک قطع کننده سریع الکترو مغناطیسی اضافی نیز هستند.

اشکال: جریان عبوری کنترل می‌شود نه دمای موتور.

در کنتاکتور دارای رله محافظ موتور نوار بی‌متال یک رله حرارتی قابل تنظیم K2F به طور سری به سیم پیچ موتور محافظت شونده وصل می‌شود. رله حرارتی در زمان اضافه بار موتور آنقدر جریان زیادی دریافت می‌کند تا قطع کننده K2F مدار کنترل را قطع کند. در این صورت K1 موتور را قطع می‌کند. برخی از رله‌ها بعد از خنک شدن به طور خودکار و برخی به طور دستی به جای اولیه بر می‌گردند (مانع وصل مجدد). وضعیت برخی رله‌های محافظ موتور قابل تعویض است (خودکار- دستی). در حالت اتصال قفل شونده باید مانع وصل مجدد موجود باشد در غیر این صورت حالت قطع و وصل مکرر پیش می‌آید.

اشکال: مانند کلید محافظ موتور.


در محافظ کامل موتور با مقاومت PTC از طریق فعال کردن S3، دستگاه قطع کننده A1 فعال می‌شود. بدین وسیله رله K2 بسته شده و مدار کنترل K1 را آماده می‌کند. مقاومتها PTC به عنوان حسگر حرارتی B1 به طور سری به سیم پیچ تحریک K2 وصل می‌شوند. این مقاومتها مستقیماً به سیم پیچ موتور متصل‌اند. وقتی مقاومتها بسته افزایش می‌یابد. در نتیجه آن ولتاژ سیم پیچ B1 بشدت افزایش می‌یابد. در نتیجه آن ولتاژ سیم K2، کاهش می‌یابد و مدار کنترل K1 قطع و موتور متوقف می‌شود.

مزیت: حرارت موتور به طور مستقیم کنترل می‌شود.
اشکال: قیمت زیاد.

مدارهای استارت اتوماتیک


در همه مدارهای این صفحه سیم ایمن PE را باید وصل کرد.

استارت سرخود روپور با حلقة لغزان سه فاز




مدار کنتاکتور ستاره - مثلث

در همه مدل‌های این صفحه سیم آئینی PE را باید وصل کرد.





مدار کنتاکتور ستاره - مثلث با رله محافظ موتور . برای استارت طولانی مدت F3، رله اضافی در نقطه ستاره سیم پیچ موتور، روی جریان قطعی تنظیم می‌شود، بطوری که وقتی که استارت طولانی مدت، از مدت زمان استارت معمولی تجاوز می‌کند رله عمل می‌کند .




مدار کنتاکتور ستاره - مثلث برگردان، تعویض از طریق قطع

۱۰- راه اندازی نرم و کنترل دور در موتورهای AC به روش V/F


برای راه اندازی نرم و کنترل دور موتورهای AC لازم است که فرکانس و ولتاژ به یک نسبت کاهش یابد تا جریان راه اندازی کاهش یافته و موتور با گشتاور مورد نیاز بار، راه اندازی شود. برای راه اندازی به روش نرم و کنترل دور آنها تکنیک های مختلفی وجود دارد.




Current Source Converter – PAM (Pulse Amplitude Modulation)




Output Voltage PAM



Voltage Source Converter – PWM (Pulse Width Modulation)




Output Voltage PWM




شرح یک دستگاه راه انداز نرم و کنترل دور موتورهای AC


واحد قدرت سیستم شامل یک یکسوساز سه فاز (که از ۶ عدد دیود قدرت تشکیل شده است)، تعدادی خازن لینک DC برای صاف کردن ولتاژ یکسوز شده توسط دیودها، یک سیستم شارژ خازنهای Link DC، یک ترانزیستور IGBT برای قرار دادن المنت حرارتی در مدار در زمان ترمز کردن دستگاه، و یک اینورتر که شامل ۶ عدد ترانزیستور IGBT است، می باشد. با سوئیچینگ ترانزیستورهای قدرت IGBT توسط سیگنالهای ارسالی از واحد کنترل، برق سه فاز با ولتاژ و فرکانس متغیر در خروجی اینورتر تولید می شود، که با اعمال آن به موتور می توان سرعت موتور را کنترل نمود.



سیستم شارژ خازنهای لینک DC :

چون در زمان روشن شدن دستگاه، خازنهای بزرگ لینک DC دشارژ می باشند، بنابراین اگر مستقیماً در مدار قرار گیرند، جریان زیادی کشیده و سیستم آسیب خواهد دید. به این دلیل ابتدا توسط یک مقاومت، این خازنهای شارژ می شوند و وقتی ولتاژ لینک به مقدار مورد نظر رسید، با فرمان برد میکرو و از طریق یک کنتاکتور، مقاومت از مدار خارج می شود. اگر سیستم شارژ خازنهای درست عمل نکند، دستگاه خطای LUF (Fault) داده و متوقف می شود.







میسح تعدادی 380/415 V - 50/60 Hz سد فار

و راه اندازی جندین موتور توسط یک راه انداز


با مدار شکل زیر امکان راه اندازی جندین موتور توسط یک راه انداز و خوده دارد. این در این حالت با راه اندازی


هر موتور راه انداز از مدار خارج شده و هبچتکنده حفاظتی از موتور در مراتب اضافه بار و اضافه حرارت بخواهد


ست.




۱۱- مدارات قدرت و فرمان یک دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری












Q1


2








A1













23

EMERGENCY POWER SWITCHBOARD













Date	10.74	IRB	TBD 226-6	LAIBID	A.M.F - R250	Com. 2360-3927	F... Sheet 4 of
Drawn							
Check							











Date	11.7.4	IRB	TBD226-6	LAIBID	A.M.F-R250	Com. 2360-3927	File
Date	Drawn	Cheek	Origin	User	Printed	Printed	Printed
1	2	3	4	5	6	7	8

Sheet 9	of	1
---------	----	---





VV





VV

DATE	NAME	DRAWING NO.	WIRING	DIAGRAM FOR	KHO
07/1983 Klinic		L&J - K1726	LINDENBERG AGGREGATE GMBH 5064 RÖHRATH	6TH SET 2	









۱۲- مدارات قدرت و فرمان خط هوایی ۲۰ کیلوولت و کلیدهای قدرت

CONTENTS		1	2	3	4	5	6	7	8
A	I . = SYMBOLS OF INSTALLATION II . + SYMBOLS FOR LOCATION OF PANELS III . - SYMBOLS OF DEVICES IV . : TERMINAL ARRANGEMENT V . CIRCUIT DIAGRAM								
B	I. SYMBOLS OF INSTALLATION 1. 20 KV SWITCHGEAR 2. STATION AUXILIARY TRANSFORMER 3. AC STATION AUXILIARY 400/220V 4. DC DISTRIBUTION 110V DC 5. INTERFACE PANEL	=J							
C	II. SYMBOLS FOR LOCATION OF PANELS 1. 20 KV SWITCHGEAR PANEL 2. CONTROL DESK 3. AC DISTRIBUTION PANEL 4. DC DISTRIBUTION PANEL	+W							
D	III. A) APPARATUS DESIGNATION 1. MEASURING TRANSDUCERS 2. CAPACITORS 3. DIODES 4. MISCELLANEOUS 5. FUSES , LIGHTNING ARRESTERS , PROTECTIVE RELAYS , BIMETALS & MAGNET TRIPS , PRESSUR MONITORS , BUCHHOLZ RELAYS	-B							
E	6. GENERATORS , BATTERIES , CHARGERS , RECTIFIERS AND INVERTERS 7. INDICATION LAMP , POSITION INDICATORS , HORNS , BELLS ,	-G							
F	8. AUXILIARY RELAYS & CONTACTORS INDUCTANCES , CHOKES , COILS 10. MOTORS	-H							
G		-I							
H		-J							
I		-K							
J		-L							
K		-M							
L									
M									
N									
O									
P									
Q									
R									
S									
T									
U									
V									
W									
X									
Y									
Z									

III . B) SYMBOLS OF HIGH VOLTAGE DEVICES


- 1. CIRCUIT BREAKER
- 2. LINE DISCONNECTOR SWITCH
- 3. EARTHING SWITCH
- 4. BUSBAR EARTHING SWITCH
- 5. CURRENT TRANSFORMER
- 6. VOLTAGE TRANSFORMER
- 7. BUSBAR VOLTAGE TRANSFORMER

EXAMPLE :



ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - MINISTRY OF MINES AND INDUSTRIES

Project: SINGIN 20 KV SWITCHGEAR		Cont'd Sheet 4
Contract No: 8121		CAD. Draw Ref. No: Sheet No: 3
DWG No: 102-02-02-312		Date: 04.JULY.2002 FOLIO A01/3
Designed by: E.K	Client: N.I.C.I.C.O National Iranian Copper Industries Company	Title:
Drawn by: P.R	Drawn by: P.R	MONENCO-IRAN Power Consulting Engineers
Checked by: E.K	Checked by: E.K	SAMAN CONSORTIUM MAHTAB BARGH CO. (P.L.S)
Rev. Description	Date.	Approved by:
A	01.JULY.2002	
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		
Q		
R		
S		
T		
U		
V		
W		
X		
Y		
Z		



A				
1	2	3	4	5
B				
C				
D				
E				

IV . TERMINAL ARRANGEMENT

- TERMINAL STRIP NO.
- 1. AUXILIARY VOLTAGE SUPPLY "AC"
- 2. AUXILIARY VOLTAGE SUPPLY "DC"
- 3. CURRENT TRANSFORMER CIRCUITS
- 4. VOLTAGE TRANSFORMER CIRCUITS
- 5. CONTROL , TRIP , CLOSE , IND. ,


EXAMPLE :



V . CIRCUIT DIAGRAM

A) CONNECTORS

CROSS-CONNECTIONS AND CONNECTIONS RUNNING THROUGH SEVERAL SHEETS
ARE DESIGNATED WITH CONNECTORS.



POTENTIAL DESIGNATION :

TC+	TC-	TRIP VOLTAGE
CC+	CC-	INTERLOCK & CLOSE VOLTAGE
M+	M-	MOTOR VOLTAGE
AL+	AL-	ALARM VOLTAGE
R+	R-	PROTECTION VOLTAGE
MET+	MET-	METERING DEVICE AUX. VOLTAGE
WIND+	WIND-	CONTROL DESK INDICATION VOLTAGE
SYNC+	SYNC-	SYNCHRONIZING VOLTAGE


B) CONNECTION POINT

THEY ARE REPRESENTED IN THE CIRCUIT DIAGRAM AS FOLLOWS :


1. ○ TERMINAL
2. • INTERNAL CONNECTION
3. ↓ SOCKET & PLUG CONNECTION

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - MINISTRY OF MINES AND INDUSTRIES


C	Designed by: E.K	N.I.C.I.C.O	Title:	(Cont)Sheet
B	Drawn by: P.R	National Iranian Copper Industries Company	SUNGUN 20 KV SWITCHGEAR	5
A	Checked by: E.K	MONEENCO-IRAN Power Consulting Engineers	Contract No: 8121	CAD. Draw Ref. No:
□ FIRST ISSUE	Date: 01.JULY.2002	SAMAN CONSORTIUM MAHTAB BARGH CO. (P.J.S)	Date : 04.JULY.2002	Sheet No: 4
Rev.	Description	Dwg N	Dwg N	FOLIO A01/4



۳۹



VV



VV

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN — MINISTRY OF MINES AND INDUSTRIES

C	Designed by: E.K	Title: N.I.C.I.C.O	Project: SUNGIN 20 KV SWITCHGEAR	Cont/Sheet 21
B	Drawn by: P.R	TRIPS & LOCKOUT RELAY	Contract No: 8121	
A	MODIFIED AS PER MOD & LETTERS 04.JULY.2002	Checked by: E.K	CAD. Draw Ref. No.	Sheet No: 20
□ FIRST ISSUE Rev. Description	16.MAY.2002 Date:	Approved by:	Date : 04.JULY.2002	FOLIO: M017/2
			Dwg N: 102-02-02-312	Dwg N: 1941

مشخصات و مدارات قطع و وصل چند دستگاه کلید فشارقوی و تجهیزات وابسته

Rated voltage	Un	kV	12 kV			17,5 kV			24 kV								
Rated current	In	A	400	630	1250	400	630	1250	400	630	1250						
Max. rated current	I	A	400	630	1150	400	630	1150	400	630	1150						
Short circuit making capacity	Ima	kA peak	67	67	67	50	50	50	50	50	50						
Peak withstand current	Idyn	kA peak	75	75	75	50	50	50	50	50	50						
Short time current	1 sec.	Ith	kA eff	30	30	30	25	25	25	20	20						
	2 sec.	"	"		25				20	20	20						
	3 sec.	"	"	20	20	20			16	16	16						
Mainly active load breaking capacity (test duty 1 and 2, IEC 265)	I	A	400	630	1250	400	630	1250	400	630	1250						
Mainly capacitive breaking capacity (test duty 4, IEC 265)	I	A	150	150	150	45	45	45	80	80	80						
Mainly inductive breaking capacity																	
$\cos \varphi = 0,15$		A	16	16	16	16	16	16	16	16	16						
Rated earth fault breaking capacity, IEC 265																	
Earth fault breaking capacity, fig. 6	I	A	150	150	150	70	70	70	25	25	25						
Capacitive breaking capacity, fig. 7	I	A	90	90	90	40	40	40	21*	21*	21*						
* at 20,6 kV																	
Max. breaking capacity in co-operation with																	
fuses (IEC 420 1990-11)		A	1600	1600		800	800		800	800							
Max. fuse size	In	A	125	125		63	63		63	63							
Power frequency withstand voltage 50 Hz 1 min.																	
- to earth and between poles		kV		35			45			55							
- across isolating distance		kV		45			60			70							
Impulse withstand voltage 1,2/50 us.																	
- to earth and between poles		kV		75			95			125							
- across isolating distance		kV		85			110			145							
Pole distance	P	mm	150 and 210			170			235 and 275								
Max. operating torque at:																	
- closing K/A mech.		Nm	115 - 120 Nm														
- opening K/A mech.		Nm	K-mech. 120 Nm / A-mech. 3 Nm														
Operating angle on the shaft		degrees	130														
Opening time		ms	40 - 60														

Dimensional drawings switch disconnector 12, 17,5 and 24 kV NAL with mechanism

Type	FPS 2425 D	FPS 3625 D
Rated Voltage (Kv)	24	36
Rated Normal Current (A)	630 - 1600	630 - 1600
Rated Breaking Current (KA)	16 - 25	16 - 25
Duration of short Circuit (Sec)	3	3
Rated Frequency : (Hz)	50	50
Making Current (KA Peak)	40-62.5	40 - 62.5
Power Frequency Withstand Voltage (Kv)	50	70
Lightning Impulse Withstand Voltage (LIWL,Kv)	125	170
Rated Operating Sequence	IEC O-0.3 sec - CO -3 min -CO	
Creepage Distance to Earth (mm)	1260	1260
Creepage Distance Between Terminals (mm)	1260	1260
Closing Time (ms)	46	46
Opening Time (ms)	46	46
Dead Time (ms)	300	300

Motor

Universal series motor for voltage
110-125 V or 220-250 V,a.c. or d.c.

	Starting current	Normal current
Rated voltage V	Instantaneous approx. A	at d.c. approx. A
220	20	4
110	40	8

Heating elements

	Power consumption	
	Continuously connected W	Thermostatically controlled W
Rated voltage V, AC		
210-240	50	200
110-127	50	200

Spring charging time 10-15 s


Values complying with IEC 56 (50 Hz) and ANSI C37 (60 Hz)

Rated Voltage	IEC ANSI	kV kV	72.5 72.5
<hr/>			
Power frequency withstand voltage			
▪ 1 min dry	IEC	kV	140
▪ 1 min wet	IEC	kV	140
▪ 1 min dry	ANSI	kV	160
▪ 10 sec wet	ANSI	kV	140
<hr/>			
Lightning impulse withstand voltage (LIWL)	IEC ANSI	kV kV	325 350
▪ Full wave 1.2/50 μ s	ANSI	kV	452
▪ Chopped wave 2 μ s	ANSI	kV	402
▪ Chopped wave 3 μ s	ANSI	kV	
<hr/>			
Creepage distance to earth 1) 2)		mm	1995
<hr/>			
Creepage distance across break 1) 2)		mm	1995
<hr/>			
Rated normal current		A	2000 / 2500
<hr/>			
Rated breaking current	at 50 Hz at 60 Hz	kA kA	31.5 25
<hr/>			
First pole to clear factor			1.5
<hr/>			
Making current / peak		kA	62.5 / 79.0
<hr/>			
Closing time		ms	60
<hr/>			
Opening time		ms	30
<hr/>			
Total break time		ms	50
<hr/>			
Dead time		ms	300
<hr/>			
Duration of short circuit		s	3
<hr/>			
Rated reclosing time, 60 Hz		ANSI cycles	20
<hr/>			
Rated operating sequence	IEC and ANSI ANSI		0 - 0.3 sec - CO - 3 min - CO CO - 15 sec - CO
<hr/>			

TYPE of C.B.	Rated Voltage (kv)	Rated Current (A)	Rated Frequency (Hz)	Breaking Capacity	Dielectric Tests	
					Impulse KVp	Power Frequency KV rms
FP 0716 B	7.2	630	50	UP TO 18.4	60	20
	7.2	1250	50	UP TO 31.5	60	20
FP1216B	12	630	50	16	75	28
	12	1250	50	29	75	28
FP 2416B	24	630	50	16	125	50
	24	1250	50	25	125	50
FP 3616B	36	630	50	16	170	70
	36	1250	50	25	170	70


Operating cycle acc. to IEC Standards: *0-3 min - co - 3 min - co *0-0.3 sec- co-15 sec-co *co - 15 sec-co


Wiring diagram of BLRM operating Mechanism:




BD: Tripping coil, BE: Closing coil, AP: Anti pumping Relay, MIA: Under voltage coil, M: Motor, FM: Motor Fuse, IN : Motor Limit switch, MCA: Pressure switch, A: Terminals, S: Auxiliary contacts.


۱۳- مدارات قدرت و فرمان چند دستگاه باطری شارژر








۱۴- اجزای الکترونیکی ، فیلتر و عناصر حفاظتی چند دستگاه UPS




rectifier-charger single-line diagram





inverter single-line diagram

دیاگرام تک خطی یک دستگاه UPS و مجهز به سویچ استاتیکی



دیاگرام تک خطی یک نوع UPS با مسیر By pass و نگهداری





۱۵- شماره گذاری رله های حفاظتی و المان های برقی بر اساس کد ANSI

(Master Element) المان اصلی یا اولیه	۱
رله ای زمانی، تأخیر در شروع یا بستن رله Time Delay Starting or Closing Relay	۲
رله ای تطبیقی جهت سیستم کنترل بهم پیوسته Checking or Interlock Relay	۳
(Master contactor) کنتاکتور اصلی	۴
(Stopping Device) وسیله ای متوقف کننده	۵
(Start Circuit Breaker) کلید اتوماتیک برق دستگاه	۶
(Anode Circuit Breaker) کلید اتوماتیک مدار مثبت جریان مستقیم	۷
(Control Power Disconnecting Device) کلید قطع مدار کنترل	۸
(Reversing Device) وسیله ای معکوس کننده ای جهت گردش ماشین	۹
(Unit Sequence Switch) کلید تعویض کننده ای ترتیب کار	۱۰
(Reserved For Future Application) (رزرو).....	۱۱
(Over Speed Device) کنترل کننده ای سرعت زیاد	۱۲
(Synchronous Speed Device) کنترل کننده تطبیق سرعت	۱۳
(Under Speed device) کنترل کننده ای سرعت کم	۱۴

وسيله يكسان کننده سرعت يا فركانس (Speed Or Frequency Matching Device)	١٥
(Reserved For Future Application)(رزرو)	١٦
کلید قطع و وصل (Switching or Discharge Switch)	١٧
وسيله تغيير شتاب (Accelerating or Decelerating Device)	١٨
کناتاکتور واسطه بين شروع و کار معمولی (Starting To Running Transition Control)	١٩
شير الکتریکی (Electrically Operated Valve)	٢٠
رله مسافت (Distance Relay)	٢١
کلید اتوماتیک تعديل کننده (Equalizer Circuit Breaker)	٢٢
وسيله کنترل درجه حرارت (Temperature Control Device)	٢٣
(Reserved For Future Application)(رزرو)	٢٤
وسيله سنکرون کردن (Synchronizing or Synchronism Check Device)	٢٥
وسيله کنترل درجه حرارت کم و زياد (Appratus Thermal Device)	٢٦
رله ولتاژ کم (Under Voltage Relay)	٢٧
وسيله آشکار کننده شعله (Flame Detector)	٢٨

(Isolated Contactor)	کنکاتور جدا کننده	۲۹
(Annunciator Relay)	رله خبر دهنده (خبر نوری)	۳۰
(Separate Excitation Device)	وصل کننده مدار تحریک مجزا	۳۱
(Reverse Power Relay)	رله قدرت معکوس	۳۲
(Position Switch)	کلید کنترل وضعیت	۳۳
کلید موتوری جهت تنظیم مراحل کار دستگاه (Motor operated Sequence Switch)	دستگاه بردارنده زغال و اتصال کوتاه کننده مدار	۳۴
(Brush operated or slip ring Short Circuiting Device)	وسیله جلوگیری از جابجایی قطب ها یا فازها	۳۵
(Polarity Device)	رله جریان یا قدرت کم (Under Current or Under Power Relay)	۳۶
(Bearing Protective Device)	وسیله حفاظت یا تاقان	۳۷
(Mechanical Condition Monitor)	دستگاه کنترل شرایط مکانیکی	۳۸
(Field Relay)	رله میدان الکتریکی (قطع یا کاهش جریان میدان)	۳۹
(Field Circuit Breaker)	کلید اتوماتیک میدان الکتریکی	۴۰
(Running Circuit Breaker)	کلید کار معمولی ماشین	۴۱
		۴۲

وسيله‌ي دستی انتخاب وضعیت (Manual Transfer or Selector Device)	۴۳
رله‌ي مراحل شروع کار ترتیبی واحد (Unit Squense Starting Relay)	۴۴
کنترل کننده‌ي شرایط جوی (Athmospheric Condition Monitor)	۴۵
رله تغییر فاز و عدم تعادل جریان (Reverse Phase or Phase Balance Current Relay)	۴۶
رله ولتاژ ترتیب و فاز (Phase Sequence Voltage)	۴۷
رله ناتمام بودن عملیات ترتیبی (Incomplete Sequence Relay)	۴۸
رله حرارتی جهت ترانسفورماتور یا ماشین (Machine or Transformator Thermal Relay)	۴۹
رله لحظه‌ای جریان زیاد (Instantaneous Overcurrent or Rate of Rise Relay)	۵۰
رله زمانی جریان زیاد متناوب (AC Time Overcurrent Relay)	۵۱
کلید اتوماتیک قطع جریان متناوب (AC Circuit Breaker)	۵۲
رله مربوط به تحریک کننده یا مولد جریان مستقیم (Exciter or DC Generator Relay)	۵۳
کلید اتوماتیک قطع سریع جریان مستقیم (High Speed DC Circuit Breaker)	۵۴
رله ضریب قدرت (Power Factor Relay)	۵۵
رله کنترل میدان الکتریکی (Field Application Relay)	۵۶


دستگاه حفاظتی جریان خط (اتصال کوتاه و اتصال زمین) (Short Circuiting or Grounding Device)	۵۷
رله قطع تحریک یکسو کنندهٔ قدرت (Power Rectifire Misfire Relay)	۵۸
رله ولتاژ زیاد (Overvoltage Relay)	۵۹
رله اختلاف ولتاژ بین دو مدار (Voltage Balance Relay)	۶۰
رله اختلاف جریان بین دو مدار (Current Balance Relay)	۶۱
رله تأخیری در قطع (Time Delay Stopping or Oenning Relay)	۶۲
رله مربوط به فشار ، جریان ، ارتفاع جهت گاز یا مایع (Liquid or Gas Pressure , Level , or Flow Relay)	۶۳
رله حفاظت از اتصال زمین (Ground Protective Relay)	۶۴
تنظیم کنندهٔ دور (گاورنر) (Governor)	۶۵
وسیلهٔ کنترل تعداد اعمال (Notching or Jogging Device)	۶۶
رله زمانی جریان زیاد جهت دار متناوب (AC Directional Overcurrent Relay)	۶۷
رله محدود کنندهٔ (Blocking Relay)	۶۸
کلید دو حالتی دستی جهت امکان قطع و وصل یا کلید اتوماتیک (Permissive Control Device)	۶۹
مقاومت متغیر بوسیلهٔ موتور (رئوستات) (Electrically Operated Reostat)	۷۰
..... (رزو) (Reserved For Future Application)	۷۱
قطع کنندهٔ اتوماتیک جریان مستقیم (DC Circuit Breaker)	۷۲


کنتاکتور بار مقاومتی (Load Resistor Contactor)	۷۳
رله خبری (سمعی و بصری) (Alarm Relay)	۷۴
وسیله‌ی تغییر وضعیت (کلید اتوماتیک) (Position Changing Mechanism)	۷۵
رله زمانی جریان زیاد مستقیم (DC Overcurrent Relay)	۷۶
مولد فرستنده‌ی پالس (Pulse Transmiter)	۷۷
رله حفاظتی اختلاف فاز (Phase Angle Measuring or out of Step Protective Relay)	۷۸
رله اتوماتیک اتصال مجدد جریان متناوب (AC Reclosing Relay)	۷۹
(Reserved For Future Application) (رزرو)	۸۰
رله فرکانس کم یا زیاد (Frequency Relay)	۸۱
رله اتوماتیک اتصال مجدد جریان مستقیم (DC Reclosing Relay)	۸۲
رله اتوماتیک انتخاب یا تبدیل وضعیت (Automatic Selective Control or Transfer Relay)	۸۳
مکانیسم عمل (Operating Mechanism)	۸۴
رله فرستنده و گیرنده‌ی علائم سیگنال (Carrier or Pilot Wire Reciever Relay)	۸۵
رله قفل کننده (Locking out Relay)	۸۶

رله حفاظت مقایسه ای (Differential Protective Relay)	۸۷
موتور کمکی - موتور ژنراتور (Auxiliary Motor or Motor Generator)	۸۸
کلید خط سکسیونر (برق متناوب یا مستقیم) (Line Switch)	۸۹
وسیله‌ی تنظیم کمیت (Regulating Device)	۹۰
رله ولتاژ جهت دار (Voltage Directional Relay)	۹۱
رله ولتاژ و قدرت جهت دار (Voltage And Power Directional Relay)	۹۲
کتاکتور تغییر میدان کمکی (Field Changing Contactor)	۹۳
رله قطع کننده‌ی کلید اتوماتیک (Tripping or Trip Free Relay)	۹۴
(Reserved For Future Application) (رزرو)	۹۵
(Reserved For Future Application) (رزرو)	۹۶
(Reserved For Future Application) (رزرو)	۹۷
(Reserved For Future Application) (رزرو)	۹۸
(Reserved For Future Application) (رزرو)	۹۹

۱۶- انواع رله های حفاظتی موتورهای AC

functions	ANSI code	Sepam types ⁽¹⁾										
		M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M11	M14	M15
		M20			M21			M22			M23	
protections												
thermal overload	49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
phase overcurrent	50/51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
earth fault (sensitive E/F)	50N/51N(G)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
negative sequence / unbalance	46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
locked rotor/excessive starting time	48/51LR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
phase undercurrent	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
starts per hour	66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
positive sequence undervoltage	27D	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
direction of rotation	47	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
directional earth fault	67N	1			1	1		1				
reverse real power	32P			1			1		1			
reactive overpower	32Q/40			1			1		1			
temperature set points	38/49T				6	6	6	6	6	6	6	6
					12		12	12	12	12		
motor differential	87M					1	1	1			1	
metering												
phase currents (I1, I2, I3)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
peak demand phase currents (I1, I2, I3)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
voltages (U21, U32, U13)		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
real / reactive power (P, Q)		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
peak demand real / reactive power		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
power factor		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
frequency		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
accumulated real / reactive energy (\pm Wh, \pm VArh)		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
tripping currents (I1, I2, I3, Io)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
true rms current		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
disturbance recording		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
thermal capacity used		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
start inhibit time delay / number of starts before inhibition		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
temperature				■		■	■	■	■	■	■	■
phase rotation		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
unbalance ratio / unbalance current		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
starting time and current		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
residual current		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
residual voltage		■			■	■	■	■	■	■	■	■
cumulative breaking current and number of breaks		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
differential current and through current					■	■	■	■	■	■	■	■
control and monitoring												
open / close		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lockout relay	86	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
inhibit closing	69	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
annunciation	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
load shedding		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
restart		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
logic discrimination	68	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
trip circuit supervision	74	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
detection of plugged connectors (DPC)	74	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
operation counter		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
running hours counter		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
phase fault trip counter		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
disturbance recording triggering		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■





Typical applications in

- Pumps
- Fans
- Compressors
- Mills
- Shredders
- Extruders
- Debarkers
- Refiners
- Cranes
- Conveyors
- Chillers
- Crushers
- Blowers

